

B 1000 – et

Ülekande

Käsiraamat koos paigaldusjuhendiga

NORD®
DRIVESYSTEMS



Lugege dokument läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles

Lugege dokument enne seadmes kallal tööde tegemist ja seadme kasutusele võtmist tähelepanelikult läbi. Järgige kindlasti selles dokumendis olevaid juhiseid. Need moodustavad tõrgeteta ja ohutu töö ning võimalike garantiinõuete täitmise eeldused.

Kui teil on seadme kasutamise kohta küsimusi, millele te sellest dokumendist vastust ei leia, või kui soovite saada lisateavet, pöörduge ettevõtte Getriebbau NORD GmbH & Co. KG poole.

Selle dokumendi saksakeelne versioon on algupärane versioon. Saksakeelne dokument on alati ülimuslik. Kui dokument on saadaval teistes keeltes, on tegemist algupärase dokumendi tõltega.

Hoidke seda dokumenti seadme läheduses, et seda saaks vajaduse korral lugeda.

Kasutage oma seadmega tarne hetkel kehtinud dokumendifersiooni. Dokumendi uusima versiooni leiate veebisaidilt www.nord.com.

Järgige ka neid dokumente:

- ülekannete kataloogid,
- elektrimootori dokumentatsioon,
- lisavarustuse dokumentatsioon.

Dokumentatsioon

Märgistus: **B 1000**
 Tootenr: **6052829**
 Seeria: Ülekanded ja mootorreduktorig
 Tüübiseeria:
 Ülekandetüübidi: **Sirghammastega silinderülekanne**
Sirghammastega silinderülekanne NORDBLOC
Standardne sirghammastega silinderülekanne
Lameülekanne
Koonushammasülekanne
Sirghammastega tigureduktor
Tigureduktor MINIBLOC
Tigureduktor UNIVERSAL

Versiooniloend

| Pealkiri, Kuupäev | Tellimisnumber / versioon | Märkused |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| | Sisemine kood | |
| B 1000, Veebruar 2013 | 6052829 / 0713 | - |
| B 1000, September 2014 | 6052829 / 3814 | <ul style="list-style-type: none"> Üldised korrektuurid |
| B 1000, Aprill 2015 | 6052829 / 1915 | <ul style="list-style-type: none"> Uued ülekandetüübidi SK 10382.1 + SK 11382.1 |
| B 1000, Märts 2016 | 6052829 / 0916 | <ul style="list-style-type: none"> Üldised korrektuurid Uued koonushammasülekanne SK 920072.1 + SK 930072.1 |
| B 1000, September 2016 | 6052829 / 3816 | <ul style="list-style-type: none"> Üldised korrektuurid Uued sirghammastega silinderülekanne SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1 |
| B 1000, Juuni 2018 | 6052829 / 2518 | <ul style="list-style-type: none"> Üldised korrektuurid Uued lameülekanne SK 0182.1, SK 0282.1, SK 1282.1, SK 1382.1 Uus tigureduktor SK 02040.1 |
| B 1000, Detsember 2018 | 6052829 / 5018 | <ul style="list-style-type: none"> Üldised korrektuurid Ohutusjuhist ja hoiatuste redigeerimine Uued sirghammastega silinderülekanne NORDBLOC SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1 |
| B 1000, Oktoober 2019 | 6052829 / 4419 | <ul style="list-style-type: none"> Üldised korrektuurid GRIPMAXX™-i täiendamine (lisavarustus M) |
| B 1000, September 2021 | 6052829 / 3921 | <ul style="list-style-type: none"> Redaktsioonilised muudatused Üldised korrektuurid ja täiendused |

| Pealkiri, Kuupäev | Tellimisnumber / versioon | Märkused |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| | Sisemine kood | |
| | 32551 | |
| B 1000, juuli 2022 | 6052829 / 2822 | <ul style="list-style-type: none"> • Mootorite maksimaalse kaalu muutmine |
| | 34343 | |
| B 1000, juuli 2023 | 6052829 / 3023 | <ul style="list-style-type: none"> • Üldised korrektuurid • Ohutusjuhiste redigeerimine • Maksimaalselt lubatavate mootorikaalude tabelis tüüpide täiendamine: SK 9xxx.1 ja SK 1382.1 • Määardeainete muutmine • Pikaajalise ladustamise kohandamine |
| | 36228 | |
| B 1000, Juuni 2024 | 6052829 / 2424 | <ul style="list-style-type: none"> • Üldised korrektuurid • Ülekandetüüpide SK 1282.1 GJL, SK 1382.1 und SK 1382.1 GJL täiendamine • Maksimaalselt lubatavate mootorikaalude tabelis tüüpide täiendamine: SK 971.1 ja SK 1071.1 • Määardeainete redigeerimine |
| | 38062 | |

Tabel 1. Versiooniloend B 1000

Autoriõiguste alane märkus

See dokument peab olema siin kirjeldatava seadme osana kõigile seadme kasutajatele sobival kujul kätesaadav.

Kõik töötused ja muudatused, samuti dokumendi muul viisil väärindamine on keelatud.

Väljaandja

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG

Getriebbau-Nord-Straße 1 • 22941 Bargteheide, Saksamaa • <http://www.nord.com>

Tel +49 (0) 45 32 / 289-0 • Faks +49 (0) 45 32 / 289-2253

NORD DRIVESYSTEMSi kontserni liige

Sisukord

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Ohutusjuhised | 12 |
| 1.1 | Otstarbekohane kasutamine | 12 |
| 1.2 | Ärge tehke muudatusi | 12 |
| 1.3 | Tehke kontrollimisi ja hooldustöid | 12 |
| 1.4 | Personal'i kvalifikatsioon | 12 |
| 1.5 | Ohutus kindlate tegevuste juures | 13 |
| 1.5.1 | Transpordikahjustuste kontrollimine | 13 |
| 1.5.2 | Ohutusjuhised paigaldamisel ja korras hoil | 13 |
| 1.6 | Ohud | 13 |
| 1.6.1 | Tõstmisega kaasnevad ohud | 13 |
| 1.6.2 | Pöörlevate osadega kaasnev oht | 13 |
| 1.6.3 | Kõrge või madala temperatuuriga kaasnev oht | 14 |
| 1.6.4 | Määrdaineitest ja muudest ainetest tulenevad ohud | 14 |
| 1.6.5 | Oht müra töttu | 14 |
| 1.6.6 | Survestatud jahutusainest tulenev oht | 14 |
| 2 | Ülekande kirjeldus | 15 |
| 2.1 | Ülekandeliigid ja tüübítähised | 15 |
| 2.2 | Tüübisislt | 17 |
| 3 | Transport, hoiustamine, paigaldus | 18 |
| 3.1 | Ülekande transport | 18 |
| 3.2 | Hoiustamine ja seisujad | 18 |
| 3.2.1 | Üldkehtivad meetmed | 18 |
| 3.2.2 | Hoiustamine ja seisak kauem kui 3 kuud | 19 |
| 3.2.3 | Hoiustamine ja seisak kauem kui 9 kuud | 19 |
| 3.3 | Paigaldusettevalmistused | 20 |
| 3.3.1 | Kahjustuste kontrollimine | 20 |
| 3.3.2 | Korrosionikaitsevahendi eemaldamine | 20 |
| 3.3.3 | Pöörlemissuuna kontrollimine | 20 |
| 3.3.4 | Keskkonnatingimuste kontrollimine | 20 |
| 3.3.5 | Pinnatöötusega nsd tupH ajamid | 20 |
| 3.3.6 | Õlipaisupaagi paigaldamine (lisavarustus: OA) | 20 |
| 3.3.7 | Õlitasemeanuma paigaldamine (lisavarustus: OT) | 21 |
| 3.4 | Ülekande paigaldamine | 21 |
| 3.5 | Rummu monteerimine täisvöllile (lisavarustus: V, L) | 22 |
| 3.6 | Lahtiste ülekannete paigaldamine kinnituselemendiga (lisavarustus: B) | 24 |
| 3.7 | Pressrõngaga õõnesvölli paigaldamine (lisavarustus: S) | 27 |
| 3.8 | GRIPMAXX™-i õõnesvölli paigaldamine (lisavarustus: M) | 29 |
| 3.9 | Kaitsekatte paigaldamine (lisavarustus: H, H66) | 31 |
| 3.10 | Kaitsekate monteerimine | 31 |
| 3.11 | Standardmootori paigaldamine (lisavarustus: IEC, NEMA, AI, AN) | 32 |
| 3.12 | Radiaatori paigaldamine jahutussüsteemile | 36 |
| 3.13 | Välise öli-/õhkjahuti paigaldamine | 36 |
| 3.13.1 | Voolikute ühendamine | 37 |
| 3.13.2 | Elektrühendus | 37 |
| 3.14 | Õlipaisupaagi paigaldus (lisavarustus: OA) | 38 |
| 3.14.1 | Suuruste I, II ja III paigaldamine | 38 |
| 3.14.2 | Suuruste 0A ja 0B paigaldamine | 39 |
| 3.15 | Hilisem värvimine | 39 |
| 3.16 | Paigaldatud mootori elektrühendus | 39 |
| 4 | Kasutuselevõtt | 40 |
| 4.1 | Õlitaseme kontrollimine | 40 |
| 4.2 | Õhueemalduse aktiveerimine | 40 |
| 4.3 | Automaatse määrdaineedosaatori aktiveerimine | 41 |
| 4.4 | Radiaator (lisavarustus: CC) | 43 |
| 4.5 | Väline öli-/õhkjahuti | 43 |
| 4.6 | Tigureduktori sissetöötamisaeg | 44 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4.7 | BRG1 lisavarustusega AI/AN-adapteri kasutamine..... | 44 |
| 4.8 | Kontrollnimekiri | 44 |
| 5 | Kontrollimine ja hooldus | 45 |
| 5.1 | Kontrollimis- ja hooldusintervallid..... | 45 |
| 5.2 | Kontrollimis- ja hooldustööd | 46 |
| 5.2.1 | Lekete visuaalne kontroll | 46 |
| 5.2.2 | Töömüra kontroll..... | 46 |
| 5.2.3 | Õlitaseme kontrollimine | 47 |
| 5.2.4 | Kummipuhvrite visuaalne kontroll (lisavarustus: G, VG)..... | 47 |
| 5.2.5 | Voolikute visuaalne kontroll (lisavarustus: OT, CS2-X)..... | 48 |
| 5.2.6 | Määrimine (lisavarustus: VL2, VL3, W, AI, AN) | 48 |
| 5.2.7 | Automaatse määardeainedosaatori vahetamine | 49 |
| 5.2.8 | Õli vahetamine..... | 49 |
| 5.2.9 | Õhutuskruvi puastamine ja kontrollimine | 50 |
| 5.2.10 | Völlithendi vahetamine..... | 50 |
| 5.2.11 | Ülekandes olevate laagrite määrimine | 51 |
| 5.2.12 | Kapitaalremont | 51 |
| 6 | Kõrvaldamine..... | 52 |
| 7 | Lisa | 53 |
| 7.1 | Paigaldusviisid ja paigaldusasend | 53 |
| 7.1.1 | Sümbolite seletus | 53 |
| 7.1.2 | UNIVERSALi/MINIBLOCi tigureduktorid..... | 54 |
| 7.1.3 | Õlitasemmeanumaga lameülekanne | 55 |
| 7.1.4 | Ülekandeasendite ülevaade | 56 |
| 7.2 | Määardeained | 69 |
| 7.2.1 | Valtslaagrimäärded..... | 69 |
| 7.2.2 | Ülekandeõlid..... | 70 |
| 7.3 | Kruvide pingutusmomendid..... | 72 |
| 7.4 | Talitlushäired..... | 73 |
| 7.5 | Lekked ja lekkekindlus | 74 |
| 7.6 | Remondijuhised | 75 |
| 7.6.1 | Remont..... | 75 |
| 7.6.2 | Teave internetis | 75 |
| 7.7 | Garantii | 75 |
| 7.8 | Lühendid | 76 |

Jooniste loend

| | |
|---|----|
| Joonis 1. Tüübisislt..... | 17 |
| Joonis 2. Lihtsa paigaldusseadise näide | 22 |
| Joonis 3. Lubatav jõu rakendumine ajami- ja töömasinavöllidel | 23 |
| Joonis 4. Määardeaine kandmine völli ja rummule | 24 |
| Joonis 5. Tehases paigaldatud sulgurkorgi eemaldamine | 25 |
| Joonis 6. Ülekanne on völli kinnitatud süsteemi öla ja kinnituselemendiga | 25 |
| Joonis 7. Ülekanne on völli kinnitatud ilma süsteemi öla ja kinnituselemendita | 25 |
| Joonis 8. Demoneerimine demoneerimisseadise abil..... | 25 |
| Joonis 9. Kummipuhvri (lisavarustus G või VG) monteerimine lameülekannetel | 26 |
| Joonis 10. Pingutusmomenditoe kinnitamine koonusratas- ja tiguülekannete korral | 26 |
| Joonis 11. Pressrõngaga õõnesvölli | 27 |
| Joonis 12. GRIPMAXX™, plahvatusjoonis | 29 |
| Joonis 13: Kaitsekatte SH, H ja H66 paigaldamine | 31 |
| Joonis 14. Kaitsekatte eemaldamine ja paigaldamine | 31 |
| Joonis 15: Eri sidurimudelite monteerimine mootorivölliile | 34 |
| Joonis 16. Jahutuskaas | 36 |
| Joonis 17. Õli-/õhkjahuti ühendus..... | 37 |
| Joonis 18. Õlipaisupaagi asend..... | 38 |
| Joonis 19. Õlipaisupaagi asend..... | 39 |
| Joonis 20. Õhutuskruvi aktiveerimine | 40 |
| Joonis 21. Surveõhutuskruvi aktiveerimine | 40 |
| Joonis 22. Õhutuskruvi eemaldamine ja eriõhutuse monteerimine..... | 41 |
| Joonis 23. Määrdleanuma paigaldamine | 41 |
| Joonis 24. Automaatse määardeaineanduri aktiveerimine standardmootori korral..... | 42 |
| Joonis 25. Kleebis | 42 |
| Joonis 26. Õlitaseme kontrollimine õlimõõtevardaga..... | 47 |
| Joonis 27. IEC/NEMA adapter AI ja AN, lisavarustuse BRG1 määrimine | 48 |
| Joonis 28. Automaatse määardeainedosaatori vahetamine standardmootori korral | 49 |
| Joonis 29. Õlitasemeanumaga lameülekanne | 55 |

Tabelite loend

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Versiooniloend B 1000..... | 4 |
| Tabel 2. Ülekandeliigid ja tüübítähised | 15 |
| Tabel 3. Mudelid ja lisavarustus | 16 |
| Tabel 4. Masinavölli lubatav tolerants..... | 30 |
| Tabel 5. IEC-mootorite kaalud | 32 |
| Tabel 6. NEMA mootorite kaalud..... | 33 |
| Tabel 7. Mootori prismaliistud..... | 35 |
| Tabel 8. Siduripoolte asukoht NEMA mootorivöllil | 35 |
| Tabel 9. Kasutuselevõtu kontrollnimikiri | 44 |
| Tabel 10. Kontrollimis- ja hooldusintervallid | 45 |
| Tabel 11. Materjalid | 52 |
| Tabel 12. Valtslaagrimäärded..... | 69 |
| Tabel 13. Ülekandeölid..... | 70 |
| Tabel 14. Krivid pingutusmomendid | 72 |
| Tabel 15. Talitlushäirete ülevaade | 73 |
| Tabel 16. Lekke definitsioon standardi DIN 3761 järgi | 74 |

1 Ohutusjuhised

1.1 Otstarbekohane kasutamine

Need ülekanded on mõeldud pöördliikumise ülekandmiseks. Selle käigus muudetakse pöörlemiskiirust ja pöördmomenti. Need on ette nähtud kasutamiseks tööstuslike masinate ja süsteemide ajamisüsteemide osana. Ülekandeid ei tohi võtta kasutusele enne, kui on kindlaks tehtud, et masinat või süsteemi saab ülekandega ohutult käitada. Kui ülekande või mootorreduktori rivist väljalangemine võib kaasa tuua inimeste ohtusattumise, tuleb ette näha sobivad ohutusabinõud. Masin või süsteem peab vastama kohalikele õigusaktidele. Kõik kohalduvad ohutus- ja tervisekaitsenõuded peavad olema täidetud. Eelkõige tuleb vastavas kohaldamisalas järgida masinadirektiivi 2006/42/EÜ ja UKCA dokumenti „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008“.

Ülekanded, mida selles kasutus- ja paigaldusjuhendis käsitletakse, on reeglinäon komponendid, mis ühendatakse masinaga EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ tähenduses.

Teatud üksikjuhtudel, kus ülekanne või ülekandemoottor on teatud kasutuste jaoks mõeldud paigaldusvalmis ajamisüsteem, on ajamisüsteem osaliselt komplekteeritud masin EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ tähenduses. Sellisel juhul on tootega kaasas vastav ühendamisdeklaratsioon.

Ülekandeid ei tohi kasutada keskkonnas, kus võib esineda plahvatusohtlikku atmosfääri.

Ülekandeid tohib kasutada üksnes kooskõlas ettevõtte NORD GmbH & Co. KG tehnilise dokumentatsiooni andmetega. Kui ülekannet ei kasutata kooskõlas projekti ning kasutus- ja paigaldusjuhendi andmetega, võib see kaasa tuua ülekande kahjustused. Sellega võivad kaasneda kehavigastused.

Vundamendi ja ülekande kinnituse mõõtmed peavad vastama raskusele ja pöördmomendile. Kasutada tuleb kõiki ettenähtud kinnituselemente.

Mõned ülekanded on varustatud jahutusahela/jahutussüsteemiga. Neid ülekandeid tohib kasutusele võtta alles siis, kui jahutusahel on ühendatud ja töötab.

1.2 Ärge tehke muudatusi

Ärge tehke ülekandel ehituslikke muudatusi. Ärge eemaldage kaitseeadiseid. Ärge muutke originaalpinnet/-värvi ega kandke peale lisapindeid/-värve.

1.3 Tehke kontrollimisi ja hooldustöid

Puudulik hooldus ja kahjustused võivad põhjustada törkeid, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused.

- Tehke kõiki kontrollimisi ja hooldustöid ettenähtud intervallidega.
- Arvestage, et kontrollimine on vajalik ka pärast pikemat hoiustamist.
- Ärge kasutage kahjustunud ülekannet. Ülekandel ei tohi esineda lekkeid.

1.4 Personali kvalifikatsioon

Kõik transpordi, paigalduse ja kasutuselevõtuga seotud tööd peab tegema kvalifitseeritud personal.

Kvalifitseeritud isikud on isikud, kellel on väljaõpe ja kogemused, mis võimaldavad tuvastada ja vältida võimalikke ohte.

1.5 Ohutus kindlate tegevuste juures

1.5.1 Transpordikahjustuste kontrollimine

Transpordikahjustused võivad kaasa tuua ülekande vääratalitluse koos sellega kaasnevate kehavigastustega. Transpordikahjustuste tõttu lekkiv õli võib põhjustada libisemisohtu.

- Kontrollige, ega pakendil ja ülekandel ei ole transpordikahjustusi.
- Ärge kasutage transpordikahjustustega ülekannet.

1.5.2 Ohutusjuhised paigaldamisel ja korrasohiol

Lahutage enne tööde alustamist ülekandel ajami toitevarustus ja kindlustage see juhusliku sisselülitamise eest. Laske ülekandel maha jahtuda. Vabastage jahutusahela juhtmed surve alt.

Vigased või kahjustunud osad, paigaldusadapterid, äärikud ja katted võivad olla teravate servadega. Seetõttu tuleb kanda töökindaid ja tööriideid.

1.6 Ohud

1.6.1 Tõstmisega kaasnevad ohud

Ülekande mahakukkumisel või pendeldamisel võivad inimesed raskeid vigastusi saada. Järgige seetõttu neid juhiseid:

- Blokeerige ohuala suures ulatuses. Jälgige, et jääks piisavalt ruumi pendeldava koorma eest kõrvale põikamiseks.
- Ärge seiske rippuvava koorma all.
- Kasutage piisava suurusega ja konkreetseks otstarbeks sobivaid transpordivahendeid. Ülekande kaalu leiate tüübisisildilt.
- Tõstke ülekannet ainult tehases paigaldatud röngaspoltidest.

Kui röngaspalte pole, keerake ettenähtud keermesavadesse DIN 580 nõuetele vastavad röngaspoldid. Röngaspoldid tuleb täielikult sisse keerata.

Pingutage röngaspoldid ainult kooskõlas ptk 3.1 "Ülekande transport". Kasutage röngaspalte ainult ilma muude komponentideta ülekande tõstmiseks. Röngaspoldid ei ole möeldud taluma ülekande raskust koos lisakomponentidega. Mootorreduktori tõstmisel kasutage korraga nii ülekandel kui ka mootoril olevaid röngaspalte (järgige mootori tootja juhiseid!).

1.6.2 Pöörlevate osadega kaasnev oht

Pöörlevate osade juures on vaheljäämise oht. See võib põhjustada raskeid vigastusi, nt muljumist või kägistamist.

- Ette tuleb näha puutekitse. Lisaks völlidele puudutab see ventilaatorit ning ajamielemente ja veetavaid elemente, nagu rihmükanded, kettükanded, pressröngasühendused ja sidurid. Arvestage lahutavate kaitseseadiste kontseptsiooni puhul masina võimaliku järeljooksuga.
- Ärge kasutage ajamit ilma katete või kaitsekatetega.
- Enne paigaldus- ja korrasohiotüöd kindlustage ajam sisselülitamise vastu.
- Ärge lülitage testimisrežiimis ajamit ilma paigaldatud veetava elemendita sisse, või kindlustage prismaliist.
- Järgige ka kaasasolevate komponentide tootjate kasutus- ja paigaldusjuhendites olevaid ohutusjuhiseid.

1.6.3 Kõrge või madala temperatuuriga kaasnev oht

Töö ajal võib ülekanne kuumeneda rohkem kui 90 °C-ni. Kuumade pindade puudutamisel või kokkupuutel kuuma õliga on võimalikud põletused. Väga madalal keskkonnatemperatuuril võib puudutamisel tekkida kontaktjäätmine.

- Puudutage ülekanne pärast tööd või väga madala keskkonnatemperatuuri korral ainult töökinnastega.
- Laske ülekandel pärast selle kasutamist piisavalt maha jahtuda, enne kui teete sellel hooldust.
- Ette tuleb näha puutekitatse, kui on oht, et isikud võivad ülekanne töö ajal puudutada.
- Surveõhutuskruvist võib töö ajal väljuda pahvakutena kuuma õliudu. Et inimesed ohtu ei satuks, tuleb ette näha sobivad kaitsemeetmed.
- Ärge asetage ülekandele kergesisüttivaid esemeid.

1.6.4 Määardeainetest ja muudest ainetest tulenevad ohud

Koos ülekandega kasutatavad kemikaalid võivad olla mürgised. Ainete silma sattumine võib põhjustada silmakahtustusi. Kokkupuude puhastus- ja määardeainete ning liimidega võib põhjustada nahaärritusi.

Õhutuskrudi avamisel võib erituda õliudu.

Määarde- ja konserveerimisained võivad ülekanne libedaks muuta ja see võib käest libiseda. Maha sattunud määardeained põhjustavad libisemisohtu.

- Kandke kemikaalidega töötamise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid ja töörijetust. Peske pärast tööd käsi.
- Kui on kemikaalide pritsimise oht, näiteks õli lisamisel või puhastustööde ajal, kandke kaitseprille.
- Kemikaali silmasattumisel loputage silma kohe rohke külma veega. Kaebuste korral pöörduge arsti poole.
- Järgige kemikaalide ohutuskaarte. Hoidke ohutuskaarte ülekanne läheduses.
- Koguge maha loksunud määardeaine kohe rohke sideaine abil kokku.

1.6.5 Oht müra tõttu

Mõned ülekanded või lisakomponendid, nagu ventilaator põhjustavad töö ajal tervist kahjustavat müra. Kui peate töötama mõne sellise ülekanne läheduses, kandke kuulmiskaitsevahendit.

1.6.6 Survestatud jahutusainest tulenev oht

Jahutussüsteem on surve all. Surve all oleva jahutusainetoru kahjustumine või avamine võib kaasa tuua vigastusi. Vabastage jahutusaineahel enne ülekanne kallal töötamist surve alt.

2 Ülekande kirjeldus

2.1 Ülekandeliigid ja tüübitähised

| Ülekandeliigid/tüübitähised |
|--|
| BLOCKi sirghammastega silinderülekanded 2-astmelised: SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 3-astmelised: SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 |
| NORDBLOC.1 sirghammastega silinderülekanded 1-astmelised: SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1 2-astmelised: SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 3-astmelised: SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 |
| STANDARDi sirghammastega silinderülekanded 2-astmelised: SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 3-astmelised: SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 |
| BLOCKi lameülekanded 2-astmelised: SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 1282.1 GJL, SK 2282, SK 3282, SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282 3-astmelised: SK 1382.1, SK 1382.1 GJL, SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, SK 10382.1, SK 11382 |
| BLOCKi koonushammasülekanded 3-astmelised: SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 4-astmelised: SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1, SK 9053.1 |
| NORDBLOC.1 koonushammasülekanded 2-astmelised: SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1 |
| BLOCKi tigureduktorid 2-astmelised: SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 3-astmelised: SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125 |
| UNIVERSAL SI tigureduktorid 1-astmelised: SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, SK 1SI75 2-astmelised (sirghammastega tigureduktorid): SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63 |
| UNIVERSAL SMI tigureduktorid 1-astmelised: SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, SK 1SMID63, SK 1SMI75 2-astmelised (sirghammastega tigureduktorid): SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63 |

Tabel 2. Ülekandeliigid ja tüübitähised


Topeltülekanded koosnevad kahest eraldi ülekandest. Nii näiteks tähendab topeltülekande SK 73/22 tüübitähis, et topeltülekanne koosneb eraldi ülekannetest SK 73 ja SK 22.

| Lühitähis | Kirjeldus |
|-----------|--|
| (ilma) | Täisvölliga jalakinnitus |
| /31 | Tigu-eelseade |
| /40 | Tigu-eelseade |
| 5 | Tugevdatud töömasinavöll |
| A | Öonesvöll |
| AI | IEC standardne mootor |
| AI...BRG1 | IEC standardne mootor koos käitsi määrimisega |
| AI...RLS | IEC standardne mootor koos sisseehitatud tagasivoolutökisega |
| AL | Tugevdatud aksiaalne alus |
| AN | NEMA standardne mootor |
| AN...BRG1 | NEMA standardne mootor koos käitsi määrimisega |
| AN...RLS | NEMA standardne mootor koos sisseehitatud tagasivoolutökisega |
| B | Kinnituselement |
| CC | Radiaator |
| D | Pöördemomenditugi |
| DR | Surveõhueemaldus |
| EA | Soonlites hammastega öonesvöll |
| F | Äärlik B5 |
| G | Pöördemomenditoe kummipuhver |
| H | Kaitsekate |
| /H10 | Modulaarne sirghammastega eelseade universaaltigureduktoritel |
| H66 | Kaitsekate IP66 |
| IEC | IEC standardne mootor |
| K | Pöördemomendikonsool |
| L | Kahepoolne täisvöll |
| M | GRIPMAXX™ |
| MK | Mootorikonsool |
| NEMA | NEMA standardne mootor |
| OA | Öli paisupaak |
| OT | Olitasemeanum |
| R | Tagasilöögitökis |
| S | Pressrõngaühindus |
| SCP | Tigukonveieriäärik |
| SO1 | Sünteetiline õli ISO VG 220 |
| V | Täisvöll (standardsel sirghammastega silinderülekandel: tugevdatud ajam) |
| VG | Tugevdatud kummipuhver |
| VI | Viton völlithendirõngad |
| VL | Tugevdatud töömasinalaager |
| VL2 | Segamismehhanismi mudel - Tugevdatud alus |
| VL3 | Segamismehhanismi mudel - Tugevdatud alus - Drywell |
| VS | Tugevdatud pressrõngas |
| W | Vaba ajamivöll |
| X | Korpuse jalgkinnitus |
| Z | Äärlik B14 |

Tabel 3. Modelid ja lisavarustus

2.2 Tüübislit

Tüübislit tuleb paigaldada kindlalt ülekandele ning see ei tohi püsivalt määrduda. Kui tüübislit muutub loetamatuks või saab kahjustada, pöörduge NORDi teenindusosakonda.



Joonis 1. Tüübislit

Selgitus

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | DataMatrixi kood | 8 | Kaal |
| 2 | NORDi ülekande tüüp | 9 | Kogu ülekandearv |
| 3 | Talitlusviis | 10 | Paigaldusasend |
| 4 | Valmistusaasta | 11 | Ülekande töömasinavölli nimipöörlemiskiirus |
| 5 | Tootmisnumber | 12 | Määrdeaine liik, viskoossus ja kogus |
| 6 | Ülekande töömasinavölli nimipöörlemiskiirus | 13 | Kliendi materjalinumber |
| 7 | Ajamivõimsus | 14 | Käitustegur |


3 Transport, hoiustamine, paigaldus

3.1 Ülekande transport

HOIATUS

Oht allakukkuva koorma tõttu

- Röngaspoldi keere tuleb täielikult sisse keerata.
- Keerake röngaspoldid kinni kooskõlas kõrvaloleva joonisega sisestuskeerme suhtes vertikaalselt ja rönga poole vaadatuna mitte rohkem kui 45° nurga all.
- Arvestage ülekande raskuskeskmega.



Kasutage transpordiks ülekannetele kruvitud röngaspolte. Kui ülekandemootorile on paigaldatud lisaröngaspolt, tuleb kasutada ka seda.

Transportige ülekannet ettevaatlikult. Löögid võlliotstel põhjustavad ülekande sees kahjustusi.

Ülekandele ei tohi lisakoormusi paigaldada.

Kasutage ülekande kinnitamise ja transpordi hõlbustamiseks sobivaid abivahendeid, nagu traaversikonstruktsioonid vms. Ilma röngaspoltideta ülekandeid tohib transportida üksnes säälite ja tösterihmade või -kettide abil 90° kuni 70° nurga all horisontaali suhtes.

3.2 Hoiustamine ja seisujad

3.2.1 Üldkehtivad meetmed

- Hoidke anumat kuivas ruumis alla 60% suhtelise õhuniiskuse juures.
- Hoidke ülekannet temperatuurivahemikus – 5 °C kuni + 50 °C ilma tugevate temperatuurikõikisteta.
- Ärge jätkke ülekannet otsese päikesekiirguse ega UV-kiirguse kätle.
- Keskkonnas ei tohi olla agressiivseid ega korrosiivseid aineid (saastunud õhk, osoon, gaasid, lahustid, happed, leeliselised, soolad, radioaktiivne kiirgus jne).
- Ülekannet ei tohi jäätta vibratsiooni ega köikumise kätle.
- Hoidke ülekannet paigaldusasendis (vt ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend"). Kindlustage see ümbermineku vastu.

3.2.2 Hoiustamine ja seisak kauem kui 3 kuud

Lisaks jaotisele 3.2.1 "Üldkehtivad meetmed" tuleb järgida allorevaid meetmeid.

- Parandage värvikahjustused. Kontrollige, kas äärikupinnad, völliotsad ja värvimata pinnad on kaetud korrosionikaitsevahendiga. Vajaduse korral kandke pindadele sobivat korrosionikaitsevahendit.
- Sulgege kõik ülekandel olevad avad.
- Veetavat völli tuleb iga 3 kuu järel vähemalt ühe pöörde võrra keerata, et hammastuse ja veerekeha kokkupuuteasend laagrites muutuks.

3.2.3 Hoiustamine ja seisak kauem kui 9 kuud

Teatud tingimustel on võimalik 2 kuni 3 aasta pikkune hoiustamine Näidatud ladustamisaeg on orienteeruv väärthus. Tegelik võimalik ladustamisaeg sõltub kohalikest tingimustest. Lisaks jaotistele 3.2.1 "Üldkehtivad meetmed" ja 3.2.2 "Hoiustamine ja seisak kauem kui 3 kuud" järgige järgmisi meetmeid.

Ülekanded on võimalik tehasest välja saata ettevalmistatuna pikaks hoiustamisajaks. Need ülekanded on täielikult määardeaineega täidetud või on nende ülekandeõlisse lisatud VCI korrosionikaitsevahendit. Selle kohta leiate teavet korpusel olevalt kleebiselt.

Ülekande ja hoiuruumi seisukord kasutuselevõtueelsel pikaajalisel hoiule panemisel:

- Hoidke ülekannet temperatuurivahemikus -5 °C kuni +40 °C ilma tugevate temperatuurikõikisteta.
- Kontrollige, kas õhutuskruvis on olemas tihedusnöör. Seda ei tohi ladustamise ajal eemaldada.
- Hoidke ülekannet kuivas ruumis. Alla 60% suhtelise õhuniiskuse juures saab ülekannet hoiustada kuni 2 aastat, alla 50% õhuniiskuse juures kuni 3 aastat.
- Troopikapiirkondades kaitske ülekannet kahjurite eest.
- Selliseid ülekande komponente, nagu mootorid, pidurid, sidurid, rihmajam, jahutusagregaadid tuleb pikaajaliseks hoiustamiseks kaitsta kooskõlas nende kasutusjuhendiga.

Lisaks jaotises 4 "Kasutuselevõtt" kirjeldatud ettevalmistustele on enne kasutuselevõttu vajalikud järgmised meetmed:

- Kontrollige ülekandel väliseid kahjustusi.
- Pärast rohkem kui 2 aasta pikkust ladustamist või väljapoole -5 °C kuni +40 °C temperatuurivahemikku jäavat ladustamistemperatuuri vahetage enne kasutuselevõttu ülekandes olev määardeaine ja völlitihendid.
- Täielikult täidetud ülekande korral tuleb ölitaset vastavalt paigaldusviisile vähendada.. Määardeaine koguse ja liigi leiate tüübislidilt.
- Käsitsi määrimisega variandi korral vahetage lagrimääre pikema kui 2 aasta pikkuse hoiustamise korral välja. Määrdete kasutusaeg väheneb juba alates 9 kuu pikkusest ladustamis- või seiskamisajast (vt ptk 5.2.6 "Määrimine (lisavarustus: VL2, VL3, W, AI, AN)").

3.3 Paigaldusettevalmistused

3.3.1 Kahjustuste kontrollimine

Kontrollige kohe pärast tarne kätesaamist, ega sellel pole transpordi- või pakendikahjustusi. Kontrollige eelkõige völlitihendusrõngaid ja sulgurkorke. Teatage kahjudest kohe transpordiettevõttele.

Ärge kasutage ajamit, kui sellel on näha kahjustusi, nt lekkeid.

3.3.2 Korrosionikaitsevahendi eemaldamine

Ajami kõik katmata pinnad ja völlid on enne transportimist kaetud kaitseks korrosiooni eest korrosionikaitsevahendiga.

Enne monteerimist tuleb korrosionikaitsevahend ning võimalik völlidel, ääriku ja ülekande keermespindadel olev mustus (nt värvijäägid) eemaldada.

3.3.3 Pöörlemissuuna kontrollimine

Kui vale pöörlemissuund võib kaasa tuua ohte või kahjustusi, kontrollige enne masinale paigaldamist testimise teel ajamivölli õiget pöörlemissuunda. Töö ajal peab olema tagatud õige pöörlemissuund.

Integreeritud tagasilöögitökisega ülekannetel võib ajamimootori sisselülitamine vales pöörlemissuunas pöhjustada korpusel kahjustusi. Nendel ülekannetel on töomasina ja ajami poolel märgitud ülekandele nooled. Nooleotsad näitavad ülekande pöörlemise suunda. Mootori ühendamisel ja mootori juhtimisel tuleb näiteks pöörlemisvälja kontrollimise teel veenduda, et ülekanne saaks pööreda ainult ühes suunas.

3.3.4 Keskkonnatingimuste kontrollimine

Veenduge, et paigalduskohas ei ole ega saa hiljem tekkida agressiivseid, korrosiivseid aineid, mis kahjustavad metalle, määrdeainet või elastomeere. Kui on oodata selliseid aineid, pidage nõu ettevõttega Getriebbau NORD.

Ülekannet, eelkõige völlitihendusrõngaid tuleb kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Sünnetiliste ülekandeõlide (CLP PG ... und CLP HC...) puhul on lubatud keskkonnatemperatuuri vahemik tavaliselt -20°C kuni $+40^{\circ}\text{C}$. See temperatuurivahemik võib kooskõlas määrdeainete tabeliga (vt ptk 7.2.2 "Ülekandeõlid") laieneda, kui kõik ülekande paigaldatud materjalid ja rakendusespetsiifilised pöörlemiskiirused, pöördmomendid ja käitusviis seda lubavad. Järgige selle kohta tellimuse juurde kuuluvaid projekteerimisdokumente. Kahtluste korral küsige ettevõttest Getriebbau NORD järele.

Mineraalöli (CLP) puhul on lubatud keskkonnatemperatuuri vahemik piiratud eespool oleva määrdeainetabeli järgi. Määrdeaine liik on näha tüübisisildil (vt ptk 2.2 "Tüübisisilt").

Paigalduskõrgusel rohkem kui 1000 m üle merepinna võivad lubatavad pöörlemiskiirused ja pöördmomendid olla väiksemad. Järgige selle kohta tellimuse juurde kuuluvaid projekteerimisdokumente. Kahtluste korral küsige ettevõttest Getriebbau NORD järele.

3.3.5 Pinnatötlusega nsd tupH ajamid

Pinnatötlusega **nsd tupH** ajamid tuleb galvaanilise korrosiooni vältimiseks teistest komponentidest elektriliselt lahutada elektrit mittejuhtivate vahekihtidega.

3.3.6 Œlipaisupaagi paigaldamine (lisavarustus: OA)

Paigaldage Œlipaisupaak (lisavarustus OA) kooskõlas ptk 3.14 "Œlipaisupaagi paigaldus (lisavarustus: OA)".

3.3.7 Õlitasemeanuma paigaldamine (lisavarustus: OT)

Paigaldage õlitasemeanum (lisavarustus OT) kooskõlas dokumentiga WN 0-521 30.

Rõhuväljalase on saadaval lisavarustusena. Keerake rõhuväljalaskekruvi M12x1,5 (kui see on olemas) õlitasemeanumasse.

3.4 Ülekande paigaldamine

TÄHELEPANU

Ülekande kahjustumine ülekuumenemise tõttu

- Mootorreduktorite puhul tuleb jälgida, et mootoriventilaatori jahutusõhk saaks takistamatult ülekandele voolata.

TÄHELEPANU!

Laagrite ja hammastusosade kahjustamise oht

- Ärge tehke ülekandel keevitustöid.
- Ärge kasutage ülekannet keevitustööde massipunktinä.

Paigalduskohas peavad olema täidetud järgmised tingimused, et kasutamise ajal ei tekiks ülekuumenemist.

- Ülekande ümber peab olema piisavalt vaba ruumi.
- Ülekande kögil külgedel peab saama õhk vabalt liikuda.
- Mootorreduktorite puhul peab mootoriventilaatori jahutusõhk saama takistamatult ülekandele voolata.
- Seadet ei tohi ümbrisesse paigutada ega kinni katta.
- Ülekanne ei tohi kokku puutuda energiarikka kiirgusega.
- Ärge suunake teiste aggregaatide sooja heitõhku ülekande poole.
- Vundament või äärik, millele ülekanne on kinnitatud, ei tohi kasutamise ajal kanda ülekandesse üle soojust.
- Ülekande piirkonnas ei tohi koguneda tolmu.

Paigaldage ülekanne õigel viisil (vt ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend"). **Õli kontrollimise ja väljalaskmise kruvid peavad olema ligipääsetavad.**

Vundament või äärik, millele ülekanne kinnitatakse, peab olema vibratsioonivaba, väändumiskindel ja tasane. Vundamendile või äärikule kinnitamiseks kasutatava pinna tasasus peab vastavalt standardile DIN ISO 2768-2, tolerantsiklass K.

Ülekanne tuleb käitatava masinavölli järgi täpselt joondada, et kinnitamisel ei saaks pinge tõttu sattuda ülekandesse lisajõude.

Kinnitage ülekanne köigile ühe poole ülekandejalgadele või köigile äärikuavadele. Kruvide kvaliteet peab olema vähemalt 8.8. Keerake kruvid kinni õige pingutusmomendiga (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").

Jälgige jalga ja äärikuga ülekannetel (lisavarustus XZ ja XF), et keermesühendus oleks pingevaba. Ülekanne kinnitatakse jalgkinnituse abil. See on ette nähtud pöördmomendi, radiaal-akseljõudude ja raskuse reaktsioonijõu ärajuhtimiseks. B5- või B14-äärik ei ole möeldud reaktsioonijõudude ärajuhtimiseks. Kahtluste korral tellige ettevõttest Getriebbau NORD konkreetse juhtumi hindamine.

Maandage ülekanne korpus. Mootorreduktorite korral peab maandus olema tagatud mootoriühenduse abil.


3.5 Rummu monteerimine täisvöllile (lisavarustus: V, L)

TÄHELEPANU!

Aksiaaljõud võivad põhjustada ülekandel kahjustusi

Ebaõige monteerimise korral võivad laagrid, hammasrattad, völliid ja korpus kahjustada saada.

- Kasutage sobivaid pingutusseadiseid.
- Ärge lõöge rummu haamriga.



Joonis 2. Lihtsa paigaldusseadise näide


Jälgige paigaldamisel völlitelgede täpset joondust üksteise suhtes. Jälgige tootja lubatavaid tolerantsiandmeid.

Teave


Kasutage paigaldamiseks völliide otsapoolset keeret. Paigalduse hõlbustamiseks tuleb rummu eelnevalt määärdeaineega määrida või rummu koriks 100 °C temperatuurile kuumutada..

Ajami- ja töomasinaelemendid tohivad juhtida ülekandesse üksnes maksimaalseid lubatavaid radiaalseid põikijõude F_{R1} ja F_{R2} ning aksiaaljõude F_{A2} (vt tüübisliti). Jälgige eelkõige rihmade ja kettide õiget pinget.

Lisakoormus tasakaalust väljas rummude töttu pole lubatud.



Põikijõud tuleb suunata võimalikult ülekande vastu. Vaba völliotsaga ajamivöllidele (lisavarustus W) kehtib maksimaalne lubatav põikijõud F_{R1} põikjõu suunamisel vaba völliotsa keskele. Töömasinavöllidel ei tohi põikijõu F_{R2} rakendumine ületada mõõtu x_{R2} . Kui põikijõud F_{R2} on tüübislildil näidatud, kuid mõõtu x_{R2} mitte, rakendub jõud völliotsate keskele.



Joonis 3. Lubatav jõu rakendumine ajami- ja töömasinavöllidel

3.6 Lahtiste ülekannete paigaldamine kinnituselemendiga (lisavarustus: B)

HOIATUS

Raskete vigastuste oht

Kui töö ajal tuleb pingutusmomenditoe keere laht, lõob ülekanne ümber töömasinavölli.

- Kindlustage keermeühendus lahtituleku vastu, nt Loctite 242 või teise mutri abil.


TÄHELEPANU!

Aksiaaljöud võivad pöhjustada ülekandel kahjustusi

Ebaõige monteerimise korral võivad laagrid, hammasrattad, völlid ja korpus kahjustada saada.


- Kasutage sobivaid pingutusseadiseid.
- Ärge lõöge ülekannet haamriga.

Monteerimise ja hilisema demonteerimise lihtsustamiseks võib völli ja rummu eelnevalt korrosionivastase määardeaineega (nt NORD, Anti-Corrosion art-nr 089 00099) kokku määrida. Liigne määre võib pärast monteerimist välja tulla ja maha tilkuda. Määerde väljumine ei tähenda, et ülekande lehib. Puhastage neid kohti töömasinavöllil pärast 24 h pikkust sissetöötamisaega pöhjalikult.




Joonis 4. Määardeaine kandmine völliile ja rummule

Lahtitel ülekannetel, millel on kaitsekate IP66 (lisavarustus H66) ja kinnituselemendid (lisavarustus B), tuleb sissevajutatud sulgurkork enne ülekande monteerimist välja vajutada. Sissevajutatud sulgurkorgi võib eemaldamisel puruneda. Varuosana on kaasas 2. sulgurkork. Paigaldage see pärast ülekande paigaldamist ptk 3.9 "Kaitsekatte paigaldamine (lisavarustus: H, H66)"kirjeldatud viisil.




Joonis 5. Tehases paigaldatud sulgurkorgi eemaldamine

Kinnituselemendi (lisavarustus B) abil saab ülekande kinnitada täisvöllidele koos ja ilma süsteemiõlata. Keerake kinnituselemendi kruvi kinni öige pingutusmomendiga (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid"). Ilma süsteemiõlata kinnitamise korral tagab õõnesvöllis olev kinnitusrõngas aksiaalse fikseerimise.




Joonis 6. Ülekanne on völliile kinnitatud süsteemi õla ja kinnituselemendiga




Joonis 7. Ülekanne on völliile kinnitatud ilma süsteemi õla ja kinnituselemendita

Süsteemiõlaga völliil oleva ülekande saab demonteerida näiteks järgmise demonteerimisseadise abil.




Joonis 8. Demonteerimine demonteerimisseadise abil

Pingutusmomenditoega lahtiste ülekannete monteerimisel ei tohi kinnitada pingutusmomendituge. Pingevaba paigaldust hõlbustab kummipuhvri (lisavarustus G või VG) kasutamine.



Joonis 9. Kummipuhvri (lisavarustus G või VG) monteerimine lameülekannetel

Kummipuhvri monteerimiseks keerake kruviühendus nii palju kinni, kuni koormusvabas olekus on kattepindade vaheline lõtk kõrvaldatud. Reguleeritava keermega keermesühenduste korral keerake seejärel kinnitusmutter kummipuhvri eelpingutamiseks poole pöörde võrra kinni. Suurem eelpinge pole lubatud.



Selitus

- 1 Pingutusmomenditugi tuleb alati paigaldada mõlemale poole!

Joonis 10. Pingutusmomenditoe kinnitamine koonusratas- ja tiguülekannete korral

Keerake pingutusmomenditoe keermesühendus õige pingutusmomendiga kinni (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid") ja kindlustage lahtituleku vastu näiteks tootega Loctite 242 või Loxéal 54-03.


3.7 Pressrõngaga õonesvölli paigaldamine (lisavarustus: S)

TÄHELEPANU!

Ülekande kahjustumise oht pressrõnga valesti paigaldamise korral

- Ärge pingutage kinnitusmutreid ilma paigaldatud täisvöllita. See deformeeriks õonesvölli püsivalt.

Pressrõngaga õonesvölle tuleb kaitsta tolmu, mustuse ja niiskuse eest. NORD soovitab lisavarustust H/H66 (vt ptk 3.9 "Kaitsekatte paigaldamine (lisavarustus: H, H66)").



Joonis 11. Pressrõngaga õonesvöll

Pressrõngas on kaasas paigaldusvalmis olekus. Seda ei tohi enne paigaldust enam lahti võtta.

Täisvölli materjalil elastsuspiir peab olema minimaalselt 360 N/mm^2 . Nii ei teki kinnitusjõu töttu püsivat deformatsiooni.

Järgige vajaduse korral ka pressrõnga tootja dokumentatsiooni.

Eeldused

- Õonesvöll peab olema täiesti määrdevaba.
- Masina täisvöll peab olema täiesti määrdevaba.
- Täisvölli välisläbimõõt peab olema väga ebaühtlase töö korral tolerantsi $h6$ või $k6$ piires. Ist peab vastama standardile DIN EN ISO 286-2.

Paigalduse kulg

1. Eemaldage kaitsekate, kui see on olemas.
2. Lõdvendage pressrõnga kinnituskruvid, kuid ärge keerake neid välja. Keerake kinnituskruvid käega uuesti veidi kinni, kuni äärikute ja siserõnga vaheline lõtk on kadunud.
3. Määrite kergelt siserõnga ava. Asetage pressrõngas õonesvöllile, kuni väline pingutusäärik on tasapinnaliselt vastu õonesvölli.
4. Määrite masina täisvölli piirkond, mis puutub hiljem kokku õonesvölli puksiga. Ärge määrite pronkspuksi. Pressrõngaühendus tuleb kindlasti määrdetava hoida.
5. Viige masina täisvölli õonesvölli, nii et pressühenduse piirkond oleks täielikult ära kasutatud.
6. Keerake pressrõnga kinnituskruvid päripäeva liikudes **järjest $\frac{1}{4}$ pöörde** võrra kinni, tehes nii mitu ringi.
Keerake kinnituskruvid momentvõtme abil pressrõngal näidatud pingutusmomendini kinni.
7. Kontrollige, kas kinnitusäärikute vahel on ühtlane pilu. Kui see nii pole, tuleb pressrõngaühendus demonteerida ja sobivust kontrollida.
8. Märgistage ülekande õonesvölli ja masina täisvölli, et hiljem oleks võimalik tuvastada koormuse tõttu tekkivat libisemist.

Standardne demonteerimine:

HOIATUS

Ootamatu mehaaniline vabanemine võib põhjustada vigastusohtu

Pressrõnga elemendid on suure mehaanilise pinge all. Välisrõngaste ootamatul vabanemisel tekib suur joud, millega võib kaasneda pressrõngakomponentide kontrollimatu lahtitulek.

- Ärge eemaldage kinnituskruvi enne, kui olete kindlaks teinud, et pressrõnga välisrõngad on siserõngast lahti tulnud.

1. Keerake pressrõnga kinnituskruvid päripäeva liikudes **järjest $\frac{1}{4}$ pöörde** võrra lahti, tehes nii mitu ringi. Ärge eemaldage kinnituskruve keermest.
2. Keerake kinnitusäärik siserõnga koonuselt lahti.
3. Võtke ülekanne masina täisvöllilt ära.

Kui mõnda pressrõngast on kasutatud pikemat aega või kui see on määrdunud, võtke see osadeks ja puhastage enne uuesti kokkupanemist. Kontrollige, ega pressrõngal pole kahjustusi või korrosiooni. Kui kahjustunud elementide seisukord pole laitmatu, vahetage need välja.


Määrite koonuspindu tootega MOLYKOTE® G-Rapid Plus või muu samaväärse määrdtega, Kandke kruvikeermele ja kruvipeade kontaktpindadele veel veidi universalmääret.

3.8 GRIPMAXX™-i õõnesvölli paigaldamine (lisavarustus: M)

TÄHELEPANU!

Ülekande kahjustumise oht vale paigalduse tõttu

- Keerake pressrõnga kinnituskruvid kinni alles siis, kui täisvöll ja momentpuks on õiges asendis.



Joonis 12. GRIPMAXX™, plahvatusjoonis

Arvestage täisvölli ja masinavölli dimensioneeringimisel kõigi eeldatavate tippkoormustega.

Täisvölli materjali elastsuspiir peab olema minimaalselt 360 N/mm^2 . Nii ei teki kinnitusjõu tõttu püsivat deformatsiooni.

Ärge kasutage völli, pukside, kinnitusrõngaste ja pressrõngaste kontaktpindadel määardeaineid, korrosionikaitsevahendeid, montaažipastat ega muid pinnakattevahendeid.

Eeldused

- Täisvöllil [6] ei tohi olla kraate, korrosiooni, määardeaineid ega muid vőörkehi.
- Õõnesvöll [5], puksid [3], [7], kinnitusrõngas [4] ja pressrõngas [1] ei tohi olla kaetud mustuse, määretele või ölidega.
- Täisvölli läbimõõt peab jäädma järgmistesesse tolerantsidesse:

| Meetersüsteemi masinavöll | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------|
| alates | kuni | ISO 286-2 Tolerants h11(-) |
| Ø [mm] | Ø [mm] | [mm] |
| 10 | 18 | -0,11 |
| 18 | 30 | -0,13 |
| 30 | 50 | -0,16 |
| 50 | 80 | -0,19 |
| 80 | 120 | -0,22 |
| 120 | 180 | -0,25 |

| Tollisüsteemi masinavöll | | |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| alates | kuni | ISO 286-2 Tolerants h11(-) |
| Ø [in] | Ø [in] | [in] |
| 0,4375 | 0,6875 | -0,004 |
| 0,7500 | 1,0625 | -0,005 |
| 1,1250 | 1,9375 | -0,006 |
| 2,0000 | 3,1250 | -0,007 |
| 3,1875 | 4,6875 | -0,008 |
| 4,7500 | 7,0625 | -0,009 |

Tabel 4. Masinavölli lubatav tolerants

Paigalduse kulg

1. Määrase ülekandel pressrõnga [1] õige paigaldusasend. Kontrollige, kas õõnesvölli [5] asend vastab tellimuse andmetele.
 2. Lükake tugipuks [7] ja kinnitusrõngas [4] täisvölliile [6]. Veenduge, et tugipuks oleks õiges asendis. Kinnitage tugipuks [7] kinnitusrõngaga [4], keerates kinnituskruvi vastava pingutusmomendiga kinni (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").
 3. Lükake ülekanne kuni piirajani vastu kinnitatud tugipuksil [7] olevat kinnitusrõngast.
 4. Keerake kinnituskruvid [2] veidi lahti ja lükake pressrõngas [1] õõnesvölliile.
 5. Lükake momentpuks [3] täisvölliile.
 6. Keerake 3 või 4 kinnituskruvi [2] käega kinni ja veenduge, et pressrõnga välisrõngad keeratakse paralleelselt kinni. Lõpuks keerake kinni ülejäänud kruvid.
 7. Keerake kinnituskruvid järjest mitme etapi kaupa – **mitte ristisuunalise mustri järgi** – päripäeva kinni, umbes veerand pööret iga etapi kohta. Kasutage pressrõngal näidatud pingutusmomendi saavutamiseks momentvõtit.
- Pärast kinnituskruvide kinnikeeramist peab kinnitusäärikute vahel olema ühtlane vahe. Kui see nii pole, demonteerige pressrõngaühendus ja kontrollige paigutust.

Eemaldamine



Ootamatu mehaaniline vabanemine võib põhjustada vigastusohtu

Pressrõnga elemendid on suure mehaanilise pinge all. Välisrõngaste ootamatul vabanemisel tekib suur joud, millega võib kaasneda pressrõngakomponentide kontrollimatu lahitulek.

- Ärge eemaldage kinnituskruvi enne, kui olete kindlaks teinud, et pressrõnga välisrõngad on siserõngast lahti tulnud.


1. Keerake pressrõnga kinnituskruvid [2] järgmööda poole pöörde kaupa (180°) lahti, kuni pressrõnga siserõngast saab liigutada.
2. Keerake pressrõngas [1] momentpuksiga [3] völliilit ära.
3. Keerake pressrõnga välisrõngad koonusekujulisest siserõngast lahti. Sealjuures tuleb vajadusel lüüa kummihaamriga kergelt vastu kruve või välisrõngad kergelt üksteisest lahti kangutada.
4. Tõmmake ülekanne masinavöllilt ära.

Puhastage enne tagasipanekut kõik üksikkomponendid. Kontrollige, ega puksidel ja pressrõngal pole kahjustusi ja korrosiooni. Kui pukside ja pressrõngaste seisukord pole laitmatu, vahetage need välja. Määrite välisrõngaste kaldistu ja kinnitusrõnga väliskülge tootega MOLYKOTE® G-Rapid Plus või samaväärse määardeaineega. Kandke kruvikeermele ja kruvipeade kontaktpindadele veel veidi universalmääret.

3.9 Kaitsekatte paigaldamine (lisavarustus: H, H66)

Kasutage kinnituskruve. Kindlustage kinnituskruvid, kandes neile keermeliimi, nt Loctite 242, Loxéal 54-03. Keerake kinnituskruvid õige pingutusmomendiga kinni (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").

Kaitsekatete H66 korral vajutage uus sulgurkork haamriga kergelt lüües sisse.



Joonis 13: Kaitsekatte SH, H ja H66 paigaldamine

3.10 Kaitsekatete monteerimine

Mõne universaaltiguajami mudeli standardvarustuses on plastist kaitsekate. Kaitsekate kaitseb völlitihendit tolmu ja muu mustuse sissetungi eest. Kaitsekatte saab paigaldada A- või B-poolele. Selle saab eemaldada käega, ilma tööriisti kasutamata.

TÄHELEPANU!

Kaitsekatte kinnituselementide kahjustumise oht

- Ärge kallutage kaitsekatet eemaldamise ja paigaldamise ajal.

Enne universaaltigureduktori paigaldamist võtke kaitsekate vertikaalsuunas ära. Pärast monteerimise lõpetamist tuleb kaitsekate asetada õigel küljel kinnituselementidega töomasina ääriku keermeavadesse.



Joonis 14. Kaitsekatte eemaldamine ja paigaldamine

3.11 Standardmootori paigaldamine (lisavarustus: IEC, NEMA, AI, AN)

Sõltuvalt ülekande tüübist on maksimaalse mootorikaalu puhul lubatud erandid. Need on toodud järgnevates tabelites neid ei tohi ületada.

| Maksimaalselt lubatavad mootorikaalud | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Mootori suurus | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
| mootori max kaal [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 250 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| SK 32, SK 3282, SK 9032.1, SK 32100, SK 772.1, SK 773.1 | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | |
| SK 42, SK 4282, SK 9042.1, SK 42125 | | | | | 100 | 100 | 130 | 200 | | | | | | |
| SK 52, SK 63, SK 5282, SK 6382, SK 9052.1, SK 872.1, SK 873.1, SK 972.1, SK 973.1 | | | | | 100 | 100 | 130 | | | | | | | |
| SK 62, SK 73, SK 83, SK 6282, SK 7382, SK 8382, SK 9072.1 | | | | | 100 | 100 | 130 | | | | | | | |
| SK 72, SK 82, SK 93, SK 103, SK 7282, SK 8282, SK 9382, SK 10382.1, SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 | | | | | | | 130 | | | | | | | |
| SK 920072.1, SK 92072.1, SK 0, SK 071.1, SK 0182.1, SK 930072.1, SK 93072.1, SK 93372.1 | | | 40 | | | | | | | | | | | |
| SK 1382NB, SK 1382.1, SK 92372, SK 92372.1, SK 12063, SK 372.1, SK 371.1, SK 1382.1 GJL | | | | | 60 | | | | | | | | | |
| SK 971.1 | | | | | | | | | | 250 ¹ | | | | |
| SK 1091.1 | | | | | | | | | | | 350 ² | | | |

1 Paigaldusasendites M1, M2, M4, M6: 350 kg, muidu nii, nagu näidatud.

2 Paigaldusasendites M1, M2, M4, M5, M6: 500 kg, muidu nii, nagu näidatud.


Tabel 5. IEC-mootorite kaalud

| Maksimaalselt lubatavad mootorikaalud | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Mootori suurus | | 56C | | 140TC | | 180TC | 210TC | 250TC | 280TC | 320TC | 360TC | 400TC | |
| mootori max kaal [kg] | | 30 | | 50 | | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 700 | 700 | |
| SK 62, SK 72, SK 73, SK 83, SK 93, SK 9072.1, SK 6282, SK 7282, SK 7382, SK 8382, SK 9382 | | | | | | | | | | | 500 | 500 | |

Tabel 6. NEMA mootorite kaalud

Standardse mootori paigaldamine IEC-adapterile (lisavarustus IEC) või NEMA-adapterile (lisavarustus NEMA)

1. Puhastage mootori ja mootoriadapteri völl ja äärikupinnad ning kontrollige neil kahjustuste puudumist. Kontrollige mootori mõõtmeid. Mõõtmed peavad jäädma standardites DIN EN 50347 või NEMA MG1 Part 4 kirjeldatud tolerantside piiresse.
2. Mootorisuuruste 90, 160, 180 ja 225 korral asetate kaasasolevad vahepuksid lõpuks mootorivölliile.
3. Asetage siduripooled selliselt mootorivölliile, et mootori juhtliist kinnituks siduripoole soonde. Tõmmake siduripool mootoritootja andmete järgi üles. Järgige standardse sirghammastega ülekande puhul siduripoole ja liitmiku vahelist mõõtu B (vt "Joonis 15"). Mõnede **NEMA adapterite** puhul seadistage siduri asend vastavalt kleebisel olevatele andmetele.
4. Kui siduripooltel on keermetihvt, kindlustage sidur völliile aksiaalselt. Kandke keermestihvtile enne sisestamist keermeliimi, nt Loctite 242 või Loxéal 54-03, ning keerake kinni vastava pingutusmomendiga (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").
5. Äärikupinnad on soovitatav tihendada paigaldamisel välistingimustesse ja niiskesse keskkonda. Selleks katke äärikupinnad täielikult pinnatihendusvahendiga, nt Loctite 574 või Loxéal 58-14.
6. Paigaldage adapterile mootor. Paigaldage samal ajal ka kaasasolev hammasvöö või kaasasolev hammashüllss (vt joonist alla).
7. Keerake adapteri kruvid vastava pingutusmomendiga kinni (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").



Joonis 15: Eri sidurimudelite monteerimine mootorivölliile

- I Kaarhammassidur (BoWex®), üheosaline
- II Kaarhammassidur (BoWex®), kaheosaline
- III Kaarhammassidur (BoWex®), kaheosaline, vahepuksiga
- IV Püsinvukksidur (ROTEX®), kaheosaline
- V Püsinvukksidur (ROTEX®), kaheosaline, arvestage mõõduga B:

Standardne sirghammastega silinderülekanne:

SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-astmeline)
SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-astmeline)

| | IEC suurus 63 | IEC suurus 71 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Mõõt B (joonis V) | B = 4,5 mm | B = 11,5 mm |

- VI Püsinvukksidur (ROTEX®), kaheosaline, vahepuksiga


Standardse mootori paigaldamine IEC-adapterile AI160 - AI315 (lisavarustus AI) või NEMA-adapterile AN250TC – AN400TC (lisavarustus AN)

1. Puhastage mootori ja mootoriadapteri völli ja äärikupinnad ning kontrollige neil kahjustuste puudumist. Kontrollige mootori mõõtmeid. Mõõtmmed peavad jäädma standardites DIN EN 50347 või NEMA MG1 Part 4 kirjeldatud tolerantside piiriesse.
2. Eemaldage mootorivölliilt prismaliistud.
3. Adapterite AI160, AI180 ja AI225 korral paigaldage kaasasolev vahepuks.
4. Paigaldage kaasasolev prismaliist (vt "Joonis 15: Eri sidurimudelite monteerimine mootorivölliile").
5. Siduri poolte paigaldamiseks soojendage siduri pool umbes 100 °C-ni, Paigutage siduri pool alljärgnevalt.
 - Lükake AI160, AI180 ja AI225 kuni vahepuksini.
 - Lükake AI200, AI250, AI280, AI315 kuni mootorivölli sõlmeni.
 - AN250TC – AN400TC kuni mõõduni A (vt "Tabel 7. Mootori prismaliistud")

6. Kui siduripooltel on keermetihvt, kindlustage sidur völliile aksiaalselt. Kandke keermestihvtile enne sisestamist keermeliimi, nt Loctite 242 või Loxeal 54-03, ning keerake kinni vastava pingutusmomendiga (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").
7. Äärikupinnad on soovitatav tihendada paigaldamisel välistingimustesse ja niiskesse keskkonda. Selleks katke äärikupinnad täielikult pinnatihendusvahendiga, nt Loctite 574 või Loxeal 58-14.
8. Paigaldage adapterile mootor. Paigaldage samal ajal ka kaasasolev hammasvöö või kaasasolev hammashülss (vt Joonis 15: Eri sidurimodelite montereimine mootorivölliile). Adapterite AN360TC ja AN400TC puhul kinnitage esmalt adapteriäärik mootorile ja seejärel keerake mootor adapterile.
9. Keerake adapteri kruvid vastava pingutusmomendiga kinni (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").

| IEC/NEMA tüüp | Sidur | Völli Ø | Mootorivölli prismaliist |
|---------------|-------|---------|--------------------------|
| AI 160 | R42 | 42 | AB12x8x45 |
| AI 180 | R48 | 48 | AB14x9x45 |
| AN 250 | R42 | 41,275 | B3/8x3/8x1 1/2 |
| AN 280 | R48 | 47,625 | B1/2x1/2x1 1/2 |
| AI 200 | R55 | 55 | B16x10x50x |
| AN 320 | R55 | 53,976 | B1/2x1/2x1 1/2 |
| AI 225 | R65 | 60 | B18x11x70 |
| AN 360 R350 | R65 | 60,325 | B5/8x5/8x2 1/4 |
| AI 250 | R75 | 65 | B18x11x70 |
| AI 280 | R75 | 75 | B20x12x70 |
| AN 360 R450 | R75 | 60,325 | B5/8x5/8x3 1/8 |
| AN 400 | R75 | 73,025 | B3/4x3/4x3 1/4 |

Tabel 7. Mootori prismaliistud



| NEMA tüüp | Siduri suurus | A [mm] |
|-------------|---------------|--------|
| N250TC R350 | R42 | 83 |
| N250TC 300S | R42 | 86 |
| N280TC R350 | R48 | 87,5 |
| N280TC 300S | R48 | 102,5 |
| N320TC | R55 | 91 |
| N360TC/350 | R65 | 126,5 |
| N360TC/450 | R75 | 150,5 |
| N400TC | R75 | 164,5 |

Tabel 8. Siduripoolte asukoht NEMA mootorivöllil

3.12 Radiaatori paigaldamine jahutussüsteemile

HOIATUS


Rõhu vabanemine võib põhjustada vigastusi

- Ülekandel tohib töid läbi viia üksnes survevaba radiaatoriga.

TÄHELEPANU!

Radiaatori kahjustumise oht

- Ärge keerake paigaldamise ajal ühendusliitmikke paigast.
- Monteerige ühendustorud või -voolikud koormusvabalt.
- Ka pärast paigaldamist ei tohi radiaatorile mõjuda ühendusliitmike kaudu välised jõud.
- Vältige töö ajal vibratsiooni kandumist radiaatorile.



Selgitus

- 1 Lõikeröngakeermetega ühendusliitmikud
- 2 Radiaator
- 3 Korpuse kaas

Joonis 16. Jahutuskaas

Radiaator on korpu kaanes. Jahutusaine sisendi ja väljundi jaoks asuvad korpu kaanel standardile DIN 2353 vastavad mehaanilised ühendusliitmikud, millele saab ühendada 10 mm välisläbimõõduga toru.

Eemaldage enne paigaldamist keermepuksidest sulgurkorgid ning loputage radiaator, et jahutussüsteemi ei saaks sattuda mustust. Seejärel ühendage ühendusliitmikud jahutusaineahelaga. Jahutusaine voolusuund pole oluline.

3.13 Välise õli-/õhkjahuti paigaldamine

Teave

Märkus ülespaneku kohta

Optimaalse õhuvarustuse tagamiseks peab jahutusagregaadi kaugus lähimast seinast olema vähemalt 600 mm.

3.13.1 Voolikute ühendamine


TÄHELEPANU!

Ülekanne tarnitakse ilma ölita

- Täitke ülekanne enne kasutamist öliga.

Tarnekomplektis on öli-/õhkjahuti ning vajalikud ühendusvoolikud.

Ühendage öli-/õhkjahuti vastavalt joonisele. Jälgige, et öli-/õhkjahutit ei paigaldatakse ülekande kohale.



Joonis 17. Öli-/õhkjahuti ühendus

Keerake kübarmutrid vastavalt 7.3 "Kruvide pingutusmomendid" kinni.

Pärast ölitorude paigaldust lisage ülekandekorpusesse tüübisdildil näidatud ölimarki. Tüübisdildil näidatud ölikogus on orienteeruv kogus ja see võib sõltuvalt ülekandesuhest erineda. Voolikute jaoks on vaja lisaölikogust umbes 4,5 l. Jälgige täitmisel öiget ölitaset ölitasemekruvilt.

3.13.2 Elektriühendus

Looge elektriühendus kooskõlas öli-/õhkjahuti kasutus- ja paigaldusjuhendile. Jälgige, et mootori või ventilaatoriratta pöörlemmissuund langeks kokku jahutusagregaadi tootja andmetega.


3.14 Õlipaisupaagi paigaldus (lisavarustus: OA)

3.14.1 Suuruste I, II ja III paigaldamine

Õlipaisupaak on saadaval kolmes suuruses, millel on erinevad mahud:

- 0,7 l (suurus I)
- 2,7 l (suurus II)
- 5,4 l (suurus III)

Õlipaisupaak tuleb monteerida vertikaalselt voolikuühendusega allpool ja õhutuskruviga üleval. Anum tuleb paigaldada võimalikult kõrgele, võttes arvesse voolikupikkust. Õlipaisupaagi asendi soovitusi vt järgmiselt jooniselt.




Joonis 18. Õlipaisupaagi asend

1. Pärast ülekande paigaldamist eemaldage kõige ülemine sulgurkruvi.
2. Keerake reduktor vöö pikendus olemasoleva tihendusrõngaga sisse. M10x1 × 1 keermestatud ölihooldusavaga ülekannetel tuleb paigaldamise ajal lisaks järgida tehasenormi WN 0-521 35.
3. Kui kinnituskruvi keeratakse läbistavasse keermesavasse, katke keere keskmise tugevusega keermeliimiga, nt LOXEAL 54-03 või Loctite 242.
4. Keerake paisupaak sisse. Kui vajalikku sissekeeramissügavust $1,5 \times d$ ei ole võimalik järgida, kasutage 5 mm pikem kruvi. Kui pikemat kruvi ei saa paigaldada, kasutage vastavate mõõtmega keermestihvti ja mutrit.
5. Paigaldage õhutusvoolik kaasasolevate õõneskruvide ja tihendite abil.
6. Keerake kaasasolev õhutuskruvi M12 × 1,5 koos röngastihendiga anumasse.

3.14.2 Suuruste 0A ja 0B paigaldamine

Õlipaisupaak tuleb montereerida vertikaalselt ühendusvoolikuga allpool ja õhutuskruviga üleval. Paak tuleb paigaldada võimalikult kõrgele. Õlipaisupaagi asendi soovitusi vt Joonis 18. Arvestage, et paigaldusviisi M4 korral, kus klemmikarp on asendis 2, ei ole õlipaisupaaki võimalik paigaldada.



Joonis 19. Õlipaisupaagi asend

1. Pärast ülekande paigaldamist eemaldage õlitaseme kruvi või kõige ülemine sulgurkruvi.
2. Paigaldage õlipaisupaak kooskõlas Joonis 18. Joondage see mootorivölliga paralleelseks.
3. Keerake õlipaisupaagi keermesühendused kinni maksimaalse pingutusmomendiga 12 Nm.

3.15 Hilisem värvimine

Ülekande hilisema värvimise korral ei tohi völliühendid, kummielementid, õhutuskruidid, voilikud, tüübislid, kleebised ja mootori ühendusosad värviga ega lahustiga kokku puutuda, vastasel korral saavad osad kahjustada või muutuvad loetamatuks.

3.16 Paigaldatud mootori elektriühendus

Mootorreduktoriga (ülekanne koos sellele paigaldatud elektrimootoriga) puhul on elektrimootoril oma kasutusjuhend. Kui kasutusjuhendit pole, küsige seda mootoritootjalt. Looge mootori elektriühendus kooskõlas mootori kasutusjuhendiga. Tavaliselt on mootori klemmikarbis ühendusskeem.

4 Kasutuselevõtt

4.1 Õlitaseme kontrollimine

Kontrollige õlitaset enne kasutuselevõttu (vt ptk 5.2 "Kontrollimis- ja hooldustööd").


4.2 Õhueemalduse aktiveerimine

Kui ette on nähtud ülekande õhueemaldus, tuleb õhueemaldus või surve-õhueemaldus enne kasutuselevõttu aktiveerida. Topeltülekanded koosnevad kahest ülekandest ning neil on kaks öliruumi ja võimalik, et ka kaks õhueemaldust.

Aktiveerimiseks eemaldage õhutuskruvis olev tihendusnöör. Õhutuskruvi asukohta vt ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend".




Joonis 20. Õhutuskruvi aktiveerimine



Joonis 21. Surveõhutuskruvi aktiveerimine

Eriõhutus tarnitakse lahtisena. Keerake õhutuskruvi välja ja eriõhueemalduse teises kohas koos tihendiga sisse.



Selgitus

1 Õhutuskruvi


2 Tihendusnöör

3 Eriõhutuskruvi

Joonis 22. Õhutuskruvi eemaldamine ja eriõhutuse monteerimine

4.3 Automaatse määrdainedosaatori aktiveerimine


Mõnel ülekandetüübil, mis paigaldatakse standardmootorile (lisavarustus IEC-NEMA IEC/NEMA, mitte AI/AN), on valtslaagrite määrimiseks automaatne määrdainedosaator. Määrdainedosaator tuleb enne ülekande kasutuselevõttu aktiveerida. IEC/NEMA standardmootorile paigaldataava adapteri balloonil kaanel on punases kirjas info määrdainedosaatori aktiveerimise kohta. Määrdainedosaatori vastas on määrde väljalaskeava, mis on suletud G1/4 kinnituskruviga. Pärast määrdainedosaatori aktiveerimist saab sulgurkruvi välja keerata ning kaasasoleva lahtise määrdeanuma (osa nr 28301210) vastu vahetada.



Joonis 23. Määrdeanuma paigaldamine

Toimimine

1. Keerake lahti ja eemaldage silinderkruvid.
2. Võtke kassetikate ära.
3. keerake aktiveerimiskruvi määardeainedosaatorisse, kuni röngasaas puruneb ettenähtud kohast
4. Pange kassetikate tagasi. Kinnitage kassetikate silinderkruvidega (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").
5. Märkige kleebisele aktiveerimise kuu ja aasta.




Selitus

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Silinderkruvid M8 x 16 |
| 2 | Balloon'i kate |
| 3 | Aktiveerimiskruvi |
| 4 | Röngasaas |
| 5 | Määardeainedosaator |
| 6 | Kleebise asukoht |

Joonis 24. Automaatse määardeaineanduri aktiveerimine standardmootori korral

Kleebis:



Joonis 25. Kleebis

4.4 Radiaator (lisavarustus: CC)

TÄHELEPANU!

Ülekande kahjustumine ülekuumenemise tõttu

- Võtke ajam kasutusele alles siis, kui jahutusahel on jahutuskontuuriga ühendatud ja kasutusele võetud.

Külmumisohu korral tuleb jahutusveele lisada õigel ajal sobivat külmumiskaitsevahendit.

Jahutusainel peab olema veega sarnane erisoojus.

- Vee erisoojus temperatuuril $20\text{ }^{\circ}\text{C}$: $c = 4,18 \text{ kJ/kgK}$

Jahutusainena soovitatatakse kasutada puhest õhumullivaba ja settivate aineteata tarbevett. Vee karedus peab olema $1\text{ }^{\circ}\text{dH}$ ja $15\text{ }^{\circ}\text{dH}$ vahel, pH-väärtus peab olema pH 7,4 ja pH 9,5 vahel. Jahutusveele ei tohi lisada agressiivseid vedelikke.

Jahutusaine surve tohib olla **max 8 bar**. Soovitatav on paigaldada jahutusainesendile röhureduktori, mis vähendab liigsurve tõttu tekkivaid kahjusid.

Jahutusaine sisselasketemperatuur ei tohi ületada $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Soovitatav on **$10\text{ }^{\circ}\text{C}$** .

Vajalik **jahutusainekogus** on **10 l/min**.

Jahutusvedeliku temperatuuri ja vooluhulka tuleb kontrollida ja kindlustada. Lubatava temperatuuri ületamisel tuleb ajam seisata.

4.5 Väline öli-/õhkjahuti

TÄHELEPANU!

Ülekande kahjustumine ülekuumenemise tõttu

- Võtke ajam kasutusele alles siis, kui väline öli-/õhk-jahuti on ühendatud ja kasutusele võetud.

TÄHELEPANU!

Liiga suur surve juhtmes võib põhjustada kahju

- Veenduge külmkäivituse ajal, et ei ületataks määardeaine maksimaalset lubatavat viskoossust, sest nii saab pumbas ja määrdesüsteemis vältida liiga suurt survet.

Välise öli-/õhk-jahuti põhikomponendid:

- mootor
- pump
- soojusvaheti

Kontrollige pärast öli-/õhkjahuti monteerimist ja täitmist ülekande ölitaset. Jälgige, et öli-/õhkjahuti oleks õhutustatud.

Põhiteabe öli-/õhk-jahuti saadaoleva mudeli kohta leiate meie kataloogist G1000 (vt www.nord.com).

Täpsemat teavet välise öli-/õhk-jahuti kohta saate selle kasutusjuhendist. Selles sisalduvad andmed on ülimuslikud.

Kui välise õli-/õhk-jahuti tootja ei ole öelnud teisiti, kehtib alljärgnev:

- minimaalne surve juhtmetes sissemupoolle: -0,4 bar
- määardeaine viskoossus: max 1000 mm²/s

Valige õli-/õhkjahuti mootori pöörlemiskiirus nii, et oleks tagatud pumba täielik täitmine. See saavutatakse siis, kui sissemupoolle on tagatud minimaalne juhtmesurve.



Ülekandeõli temperatuurireguleerimine

Jahutusagregaat on soovitatav sisse lülitada alles alates umbes 60 °C õlitemperatuurist ja välja lülitada 45 °C juures. Temperatuuri saab lisavarustusena reguleerida takistustermostaadi (PT100) abil, mis asub ülekande õlivannis.

Ülekandeõli maksimaalne lubatav temperatuur on +90 °C.

4.6 Tigureduktori sissetöötamisaeg

Tigureduktor saavutab oma maksimaalse võimsuse pärast umbes 25–48 h pikkust sissetöötamisaega maksimaalsel koormusel.

Enne sissetöötamisaja lõppu tuleb arvestada väiksema efektiivsusega.

4.7 BRG1 lisavarustusega AI/AN-adapteri kasutamine

IEC--adapterit (lisavarustus: AI) ja NEMA--adapterit (lisavarustus: AN) tohib kasutada koos lisavarustusega BRG1 (käitsi määrimine) ajami pöörlemiskiirusega kuni 1800 min⁻¹. Suurem pöörlemiskiirus toob kaasa tihendite ja ühenduskeskuse enneaegse kulumise.

4.8 Kontrollnimekiri

| Kontrollnimekiri | | |
|---|------------------------|--------------|
| Kontrolli objekt | Kontrollimise kuupäev: | Infot vt ptk |
| Kas õhutuskruvi on aktiveeritud või surveõhutus sisse keeratud? | | 4.2 |
| Kas tellitud paigaldusviis vastab tegelikule paigalduskohale? | | 7.1 |
| Kas välised ülekandevölli jõud on lubatud (ketipinge)? | | 3.5 |
| Kas pöördemomenditugi on õigesti monteeritud? | | 3.6 |
| Kas pöörlevatele osadele on paigaldatud puutekaitse? | | 3.9 |
| Kas automaatne määardeainedosaator on aktiveeritud? | | 4.3 |
| Kas jahutussüsteem on ühendatud? | | 3.12 3.13 |

Tabel 9. Kasutuselevõtu kontrollnimekiri

5 Kontrollimine ja hooldus

5.1 Kontrollimis- ja hooldusintervallid

| Kontrollimis- ja hooldusintervallid | Kontrollimis- ja hooldustööd | Infot vt ptk |
|---|---|--|
| Vähemalt iga poole aasta järel | <ul style="list-style-type: none"> • visuaalne kontroll • töömüra kontroll • õlitaseme kontroll • vooliku visuaalne kontroll • määärde lisamine / liigse määärde eemaldamine (ainult vaba ajamivölliga / lisavarustusega W, segamismehhanismi laagritega / lisavarustusega VL2/VL3 ning adapteritega AI.../AN... koos lisavarustusega BRG1) • automaatse määardeainedosaatori vahetamine / liigse määärde eemaldamine (IEC/NEMA-normmootorite paigaldamisel võib kuni 8-tunnise tööpäeva korral vahetada määardeainedosaatorit üks kord aastas); määardeainedosaatori igal teisel vahetamisel tühjendage või vahetage määardeaine kogumisanum | 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.5 5.2.6 5.2.7 |
| Töötemperatuuril kuni 80 °C iga 10000 töötunni vähemalt iga 2 aasta järel | <ul style="list-style-type: none"> • Öli vahetamine (sünteetiliste toodete kasutamisel kahekordistub intervall, SmartOilChange kasutamisel annab intervalli ette SmartOilChange) • Õhutuskrudi puastamine ja vajadusel vahetamine • vahetage völlithendid, vt lisateavet ptk 5.2.1 | 5.2.8 5.2.9 5.2.10 |
| Iga 20 000 töötunni, kuid vähemalt iga 4 aasta järel | <ul style="list-style-type: none"> • ülekandes olevate laagrite määrimine | 5.2.11 |
| Vähemalt iga 10 aasta järel | <ul style="list-style-type: none"> • kapitaalremont | 5.2.12 |

Tabel 10. Kontrollimis- ja hooldusintervallid

Teave

Ölivahetusintervallid kehtivad normaalsetes töötingimustes ja kuni 80 °C töötemperatuuriga. Äärmuslikes töötingimustes (töötemperatuur üle 80 °C, suur õhuniiskus, agressiivne keskkond ja sage temperatuurivahetus) lühenevad ölivahetusintervallid.

Teave

SmartOilChange määrab ölivahetuse optimaalse ajahetke lähtuvalt ölitemperatuuri püsivast määramisest. Ettevõtte Getriebbau NORD **SmartOilChange**'i puhul kasutatakse selleks üksnes tootespetsiifilisi tunnusandmeid, etteantud keskkonnatemperatuuri ja jõuelektronika sisemisi mõõteväärtsusi, nt voolutarvet. Seega pole Getriebbau NORDi lahenduse puhul lisaseadmed vajalikud. Mõõtmistulemusi töödeldakse ja tölgendatakse sisseehitatud tarkvara abil ning selle alusel arvutatakse välja järgmise ölivahetuseni jäav aeg.

5.2 Kontrollimis- ja hooldustööd

5.2.1 Lekete visuaalne kontroll

Kontrollige, ega ülekandel pole lekkeid. Siinjuures tuleb jälgida lekkivat ölekandeöli ja ülekande välispinnal või ülekande alumises osas ölijääke. Eelkõige tuleb kontrollida völlitihendeid, sulgurkorke, keermesühendusi, voolikuid ja korpuse vuuke.

Teave

Völlitihendid on komponendid ei ole igavesed, vaid kuluvad ja vananevad. Völlitihendi eluiga sõltub kõige erinevamatest keskkonnatingimustest. Völlitihendite vananemist mõjutavad temperatuur, valgus (eriti UV-kirurgus), osoon ning muud gaasid ja vedelikud. Mõned nendest mõjudest võivad völlitihendite füüsikalisi-keemilisi omadusi muuta ning tuua sõltuvalt intensiivsusest kaasa tihendi eluea olulise lühinemise. Välised ained (nt tolm, muda, liiv, metallosakesed) ja liigne temperatuur (liiga suur pöörlemiskiirus või väline soojus) kiirendavad tihendushuuliku kulumist. Elastomeermaterjalist tihendushuulikud on tehases varustatud erimääärdega. See vähendab kasutamisel tekkivad kulumist ja pikendab eluiga. Seetõttu on abrasiivse tihendushuuliku piirkonnas olev ölikiht normaalne ega tähenda leket (vt ptk 7.5 "Lekked ja lekkekindlus").

Töömasinavöllide tihendite kohta kehtib: mõõdukates käitustingimustes (ölitemperatuur kuni 80 °C) on völlitihendite tootjate poolt ette nähtud tüüpiline mittesiduv tööaeg kuni 10 000 töötundi.

TÄHELEPANU!

Radiaalvöllitihendite kahjustumine sobimatute puhastusvahendite tõttu

Sobimatud puhastusvahendid võivad kahjustada radiaalvöllitihendeid ning tekitavad seejärel suurema lekkeohu.

- Ärge puhastage ülekannet atsetooni või bensooli sisaldavate puhastusvahenditega.
- Vältige kokkupuudet hüdraulikaõliga.

Kahtluse korral tuleb ülekanne puastada, kontrollida ölitaset ja umbes 24 tunni pärast uuesti lekkeid kontrollida. Kui leke pole kadunud (õli on maha tilkunud), tuleb ülekanne kohe parandada. Pöörduge NORDi teenindusosakonda.

Kui ülekande korpuse kattes on jahutusahel, tuleb ühendustel ja jahutusahelas kontrollida lekkeid. Lekete esinemise korral tuleb need kohe kõrvaldada. Pöörduge NORDi teenindusosakonda.

5.2.2 Töömüra kontroll

Juhul kui ülekandel tekib ebaharilik töömüra või vibratsioon, võib see olla märk ülekandel tekkinud kahjustusest. Sellisel juhul tuleb ülekanne kohe remontida. Pöörduge NORDi teenindusse.

5.2.3 Õlitaseme kontrollimine

Peatükis 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend" kujutatakse paigaldusviise ja neile vastavaid õlitaseme kruvisid. Topeltülekannetel tuleb mõlemal ülekandel kontrollida õlitaset. Õhueemaldus peab asuma ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend" näidatud kohas.

Ilma õlitaseme kruvita ülekannetel (vt ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend") pole õlitaset vaja kontrollida.

Ülekandetübid, millel pole tehases paigaldatud öli, tuleb enne õlitaseme kontrollimist õliga täita.

Õlitaset tuleb kontrollida ainult seisval ja jahtunud ülekandel. Juhusliku sisselülitamise välimiseks tuleb rakendada asjakohaseid abinöusid. Kontrollige õlitaset, kui õli temperatuur on 10 °C kuni 40 °C.

Õlitasemekruviga ülekanne

- Keerake paigaldusviisile vastav õlitasemekruvi välja (vt ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend").




Teave

Õlitaseme esmasel kontrollimisel võib välja tulla väike kogus õli, sest õlitase võib ulatuda üle õlitaseme ava alumise serva.

- Õlitase peab asuma õlitaseme kontrollava alumise serva juures. Kui õlitase on liiga madal, korrigeerige seda vastava õlisordi abil.
- Keerake õlitasemekruvi ja kõik enne lahti keeratud kruvid õigesti sisse.

Õlitasemeanumaga ülekanne



Joonis 26. Õlitaseme kontrollimine õlimõõtevardaga

- Keerake sulgurkruvi koos õlivardaga (keere G1½) õlitasemeanumast välja
- Õlitase peab olema täielikult sissekeeratud õlimõõtevarda korral alumise ja ülemise märgistuse vahel (vt Joonis 26). Kui õlitase on liiga madal, korrigeerige seda vastava õlisordi abil.
- Keerake sulgurkruvi koos mõõtevardaga ja kõik enne lahti keeratud kruvid uuesti õigesti sisse.

Õlivaateklaasiga ülekanne

- Ülekande õlitaset saab vaadata otse vaateklaasilt.
- Õige õlitase on:
 - maksimum: õlivaateklaasi keskel,
 - miinimum: õlivaateklaasi alumine serv.
- Kui õlitase ei ole õige, tuleb õlitaset korrigeerida õli väljalaskmise või lisamise teel, kasutades tüübislildil näidatud õlisorti.

5.2.4 Kummipuhvrite visuaalne kontroll (lisavarustus: G, VG)

Kui pinnal on näha kahjustusi, nagu mõrad, tuleb kummielementid välja vahetada. Sellisel juhul pöörduge NORDi teenindusse.

5.2.5 Voolikute visuaalne kontroll (lisavarustus: OT, CS2-X)

Õlitasemeanuma või välise jahutusagregaadiga ülekannetel on kummivoolikud.


Kontrollige voolikutel ja keermesühendustel lekkeid, sisselöikeid, mõrasid, poorseid alasid ja hõõrdunud kohti. Kahjustuste korral tuleb voolikud välja vahetada. Selleks pöörduge NORDi teenindusosakonda.

5.2.6 Määrimine (lisavarustus: VL2, VL3, W, AI, AN)

Mõnel ülekandel on olemas määrimisseadis.

Segamismehhanismide VL2 ja VL3 korral tuleb määrdenipli vastas asuv õhutuskruvi enne määarde lisamist välja keerata. Lisage määret nii palju, et õhutuskruvist tuleks välja umbes 20–25 g määret. Seejärel keerake õhutuskruvi jäalle sisse.

Variandil W ja IEC/NEMA- adapteritel AI ja AN, lisavarustus BRG1 tuleb määrida määrdeniplit kaudu väliseid valtslaagreid 20–25 g määrdega. IEC/NEMA-adapteritel AI ja AN asub määrdeniippel külgekruvitud kontrollkatte all. Enne määrimist keerake määarde väljalaskekruvi välja, et liigne määre saaks välja voolata. Eemaldage mootoriadapterilt liigne määre.




Joonis 27. IEC/NEMA adapter AI ja AN, lisavarustuse BRG1 määrimine

Soovituslik määre:

- Petamo GHY 133N (firma Klüber Lubrication)

5.2.7 Automaatse määrdeainedosaatori vahetamine



Selgitus

- 1 Silinderkruvid M8 x 16
- 2 Balloon'i kate
- 3 Aktiveerimiskruvi
- 4 Rõngasaas
- 5 Määrdeainedosaator
- 6 Kleebise asukoht

Joonis 28. Automaatse määrdeainedosaatori vahetamine standardmootori korral

(Määrdeainedosaator: Osa nr: 28301000 või toiduainetööstusse sobiv määre tootenr-ga 28301010)

1. Keerake kassetikate lahti.
 2. Keerake määrdeainedosaator välja.
 3. Keerake uus määrdeainedosaator sisse.
 4. Eemaldage adapterilt liigne määre.
 5. Aktiveerige määrdeainedosaator (vt ptk 4.3 "Automaatse määrdeainedosaatori aktiveerimine").
- määrdeainedosaatori igal teisel vahetamisel tuleb määrdekogumisanum (osanr 28301210) välja vahetada või tühjendada. Anuma kujust töltu jäääb anumassee veidi määret.
1. Keerake määrdekogumisanum keermest välja.
 2. Vajutage määre määrdekogumisanumast välja. Selleks vajutage sisemine kolb vardaga tagasi. Varda läbimõõt tohib olla kuni 10 mm. Koguge väljapressitud määre kokku ja kõrvaldage nõuetekohaselt.
 3. Kontrollige kogumisanumat. Kui kogumisanum on kahjustunud, vahetage see uue vastu.
 4. Keerake kogumisanum tagasi mootoriadapteril olevasse väljalaskeavasse.

5.2.8 Õli vahetamine

Ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend"olevatel joonistel on näha õliväljalaskekruvi, ölitasemekruvi ja õhutuskruvi (kui on olemas) asukohad sõltuvalt paigaldusviisist.

HOIATUS

Põletusoht

Õli võib olla väga kuum. Kasutage kaitsevarustust.

Töö kulg:

1. Asetage õliväljalaskekruvi või õliväljalaskekraani alla kogumisanum.
2. Keerake ölitasemekruvi (kui on olemas) ja õliväljalaskekruvi täiesti välja. Ölitasemeanuma kasutamisel keerake sulgurkork koos õlivardaga välja.
3. Laske õlil ülekandest täielikult välja voolata.
4. Kontrollige õliväljalaskekruvi ja ölitasemekruvi tihendeid. Kui tihend on kahjustunud, vahetage vastav kruvi välja. Võite ka keerme puhastada ja katta enne siskeeramist keermeliimiga nt Loctite 242, Loxeal 54-03.

5. Keerake õliväljalaskekruvi avasse ja keerake vastava pingutusmomendiga kinni (vt ptk 7.3 "Kruvide pingutusmomendid").
6. Lisage vastava täiteseadise abil uut, sama marki öli, kuni öli hakkab ölitasemeavast välja tulema. Öli saab lisada ka ventilatsiooniava või ölitaseme kohal asuva sulgurkruvi kaudu. Ölitasemanuma kasutamisel lisage öli ülemise ava (keere G1½) kaudu, kuni ölitase on selline, nagu kirjeldatakse ptk 5.2.3 "Ölitaseme kontrollimine".
7. Kontrollige õlitaset vähemalt 15 min järel, ölitasemanuma kasutamisel vähemalt 30 min järel.



Teave

Ilma õliväljalaskekruvita ülekannetel (vt ptk 7.1 "Paigaldusviisid ja paigaldusasend") pole õlitaset vaja kontrollida. Need ülekanded on eluaegse määrdega.

Standardsetel sirghammastega silinderülekannetel ei ole ölitasemekruvi. Siin lisatakse uut öli õhueemalduse keermesava kaudu.

5.2.9 Õhutuskruvi puhastamine ja kontrollimine

1. Keerake õhutuskruvi välja.
2. Puhastage õhutuskruvi hoolikalt, nt suruõhuga.
3. Kontrollige õhutuskruvi ja tihendit. Kui tihend on kahjustunud, kasutage uut õhutuskruvi.
4. Keerake õhutuskruvi jälle sisse.

5.2.10 Völlitihendi vahetamine

Tihendi eluea lõppemisel suureneb tihendushuulikul olev ölikiht ning tasapisi hakkab öli lekkima. **Sellisel juhul tuleb völlitihend välja vahetada.** Tihendus- ja kaitsehuuliku vaheline ruum peab paigaldamisel olema umbes 50% ulatuses määrdega täidetud (soovituslik määre: PETAMO GHY 133N). Jälgige, et uus völlitihend ei fikseeruks pärast monteerimist vanasse soonde.

5.2.11 Ülekandes olevate laagrite määrimine

TÄHELEPANU!

Ebapiisav määrimine võib ülekannet kahjustada

Ebapiisava määrimise korral tekib laagritõrke risk.

- Järgige kindlasti soovitatud intervalle.
- Kasutage ainult ettevõtte Getriebebau NORD poolt heaks kiidetud määardeid.
- Ärge mitte kunagi segage omavahel erinevaid määardeid. Erinevate määrede segamisel võib ülekanne määrede omavahelisest sobimatusest tuleneva puuduliku määrimise töttu kahjustada saada.
- Vältige määardeaine saastumist võõrkehadega ning määardeaine väljapesemist määardeõliga.

Valtslaagrimääärde vahetamiseks pöörduge NORDi teenindusse.

Soovituslik määre: Petamo GHY 133N - Klüber Lubrication (vt ptk 7.2.1 "Valtslaagrimääärded").

5.2.12 Kapitaalremont

Kapitaalremont tuleb teha töökojas, kus on olemas vastav varustus ja kvalifitseeritud personal, sealjuures tuleb järgida riiklikke eeskirju ja seadusi. Soovitame lasta teha kapitaalremondi NORDi teeninduses.

Kapitaalremondi käigus võetakse ülekanne täielikult lahti. Tehakse järgmised tööd:

- Puhastatakse kõik ülekande osad.
- Kõigil ülekande osadel kontrollitakse kahjustusi.
- Kahjustunud osad vahetatakse välja.
- Kõik valtslaagrid vahetatakse välja.
- Kõik tihendid, völlitihendid ja röngastihendite vahetatakse välja.
- Valikuline: tagasivoolutõkis vahetatakse välja.
- Valikuline: siduri elastomeerid vahetatakse välja.

6 Kõrvaldamine

Järgige kehtivaid kohalikke eeskirju. Eriti oluline on koguda kokku ja kõrvaldada määardeained.

| Ülekande osad | Materjal |
|--|------------------------------------|
| Hammasrattad, völlid, valtslaagrid, juhtliistud, kinnitusrõngad, ... | Teras |
| Ülekandekorpus, ülekande osad, ... | Malm |
| Kergmetallist ülekandekorpus, kergmetallist korpuseosad, ... | Alumiinium |
| Tigureduktorid, puksid, ... | Pronks |
| Völliitihendid, sulgurkorgid, kummielemendid, ... | Elastomeer ja teras |
| Siduri osad | Plast ja teras |
| Lametihendid | Asbestivabad tihendimaterjalid |
| Ülekandeõli | Lisanditega mineraalõli |
| Sünteetiline ülekandeõli (kleebis: CLP PG) | Polüglükoolipõhine määardeaine |
| Sünteetiline ülekandeõli (kleebis CLP HC) | Polüalfaolefiinipõhine määardeaine |
| Radiaator, radiaatori paigaldusmass, keermekinnitus | Vask, epoksiid, messing |

Tabel 11. Materjalid

7 Lisa

7.1 Paigaldusviisid ja paigaldusasend



Teave

Ülekande tüübide SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 ning SK 273 ja SK 373, ülekandetüübide SK 01282 NB, SK 0282 NB ja SK 1382 NB ning UNIVERSALi/ MINIBLOCi ülekandetüübide on eluaegse määrdega. Nendel ülekannetel ei ole õlivahetuskruve.

7.1.1 Sümbolite seletus



Õhueemaldus



Õlitase




Õli väljalase

7.1.2 UNIVERSALi/MINIBLOCi tigureduktorid

NORD UNIVERSALi / MINIBLOCi tigureduktorid sobivad kõigile paigaldusviisidele, neil on paigaldusviisist sõltumatu õli lisamine.


Tüübidi SI ja SMI saab soovi korral varustada õhutuskruviga. Õhueemaldusega ülekanne tuleb paigaldada vastavalt märgitud paigaldusviisile.

Tüübidi SI, SMI, S, SM, SU 2-astmeliste tigureduktoritüüpidega ning tüübidi SI, SMI otse mootorile paigaldatavate tigureduktoritega on paigaldusviisist sõltuva õli lisamisega ning nende paigaldusviis peab vastama märgitud paigaldusviisile.







7.1.3 Õlitasemeanumaga lameülekanne


Järgnev joonis kehtib õlitasemeanumaga ülekandetüüpidele SK 9382, SK 10282, SK 10382, SK 10382,1, SK 11282, SK 11382, SK 11382,1 ja SK 12382, millel on õlitasemeanum.









Joonis 29. Õlitasemeanumaga lameülekanne


7.1.4 Ülekandeasendite ülevaade








































7.2 Määardeained

Ülekanded on tarnimisel täidetud paigaldusviisi jaoks sobivalt määrdega. See ei puuduta ülekandetüüpe SK 11382.1, SK 12382 ja SK 9096.1. Esmane õli vastab määardeainete tabeli esimeses veerus keskkonnatemperatuurile sobivale määrdele (standardmudel).

7.2.1 Valtslaagrimäärded

Selles tabelis on toodud eri tootjate samaväärsed lubatud valtslaagrimäärded. Tootjat võib vahetada sama määrdesordi piires. Järgige keskkonnatemperatuuri vahemikku.

Eri määreid ei tohi omavahel segada. Määrdetohib sama viskoossuse ja sama sordi õlisid segada suhtes kuni 1/20 (5%).

Määrdesordi või keskkonnatemperatuuri muutmisel pidage nõu ettevõttega Getriebbau NORD. Muidu ei vastuta ettevõte ülekande toimivuse eest.

| Määardeaine liik | Keskonnatemperatuur |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| Määre (mineraalõli) | -30 ... 60 °C | Spheerol EPL 2 | - | Mobilux EP 2 | Gadus S2 V220 2 |
| Määre (PAO) | -25 ... 80 °C | - | PETAMO GHY 133 N | - | - |

Tabel 12. Valtslaagrimäärded

7.2.2 Ülekandeõlid

Selles tabelis on toodud eri tootjate võrreldavad lubatud määardeained. Õlitootjat võib vahetada sama viskoossuse ja määardeainesordi piires. Vahetage määardeainesorti või viskoossust ainult pärast konsulteerimist ettevõttega Getriebebau NORD.

Eri õlisid ei tohi omavahel segada. Ülekandeõli vahetamisel tohib sama viskoossuse ja sama sordi määardeid segada suhtes kuni 1/20 (5%).

| Määardeaine liik | Andmed tüübislidil | DIN (ISO) / keskkonna-temperatuur |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|
| Mineraaloli | CLP 680 | ISO VG 680 0...40 °C | - | - | - | Mobilgear 600 XP 680 | Omala S2 GX 680 |
| | CLP 220 | ISO VG 220 -10...40 °C | Alpha EP 220 Alpha SP 220 | Renolin CLP 220 Renolin CLP 220 VCI | Klüberoil GEM 1-220 N | Mobilgear 600 XP 220 | - |
| | CLP 100 | ISO VG 100 -15...25 °C | - | - | Klüberoil GEM 1-100 N | - | - |
| Sünteesiline õli (polüglükool) | CLP PG 680 | ISO VG 680 -20...40 °C | - | - | Klübersynth GH 6-680 | - | - |
| | CLP PG 460 | ISO VG 460 -25...80 °C | - | - | Klübersynth GH 6-460 | - | - |
| | CLP PG 220 | ISO VG 220 -25...80 °C | Optigear Synthetic 1300/220 | Renolin PG 220 | Klübersynth GH 6-220 | - | - |
| Sünteesiline õli (süvisesinikud) | CLP HC 680 | ISO VG 680 -30...80 °C | - | - | Klübersynth GEM 4-680 | Mobil SHC 636 | - |
| | CLP HC 460 | ISO VG 460 -30...80 °C | - | - | - | Mobil SHC 634 | - |
| | CLP HC 220 | ISO VG 220 -40...80 °C | Alphasyn EP 220 | Renolin UNISYSN XT 220 Renolin Unisyn CLP 220 Renolin Unisyn Gear 220 VCI | Klübersynth GEM 4-220 N Klübersynth MEG 4-220 | Mobil SHC 630 Mobil SHC Gear 630 | Omala S4 GX 220 |
| Bioloogiliselt lagunev õli | CLP E 680 | ISO VG 680 -5...40 °C | - | Plantogear 680 S | - | - | - |
| | CLP E 220 | ISO VG 220 -5...40 °C | - | Plantogear 220 S | - | - | - |
| Toidualainetööstusse sobiv õli | CLP PG H1 680 | ISO VG 680 -5...40 °C | - | - | Klübersynth UH1 6-680 | - | - |
| | CLP PG H1 220 | ISO VG 220 -25...40 °C | - | Cassida Fluid WG 220 | Klübersynth UH1 6-220 | - | - |
| | CLP HC H1 220 | ISO VG 220 -25...40 °C | - | - | - | Mobil SHC Cibus 220 | - |
| Mineraaloli põhine ülekandeõli | GP 00 K-10 | -10 ... 60 °C | Spheerol EPL 00 | - | - | - | - |
| | GP 00 K-30 | -30 ... 60 °C | Tribol GR 100-00 PD | - | - | - | - |

Tabel 13. Ülekandeõlid

Määardeaine vajalik kogus ja liik on toodud tüübisildil. Täpsed väärtsused sõltuvad konkreetsest ülekandest ja, kui on olemas, võimalikest variantidest (OSG ja OT). Jälgige täitmisel täpset ölikogust kindlasti õlitasemekruvi avalt või variandi OT korral õlivardalt.

Pärast määardeaine vahetamist ning eelkõige pärast esimest täitmist võib õlitase esimestel töötundidel veidi muutuda, sest õlikanalid ja õönsused täituvad alles töö ajal. Pärast lühikest sissetöötamisfaasi soovitame õlitaset uuesti kontrollida.

Juhul kui ülekandel on õlavaateklaas, soovitame pärast umbes kahetunnist tööd õlitaset korrigeerida, nii et seisva ja mahajahtunud ülekande korral oleks õlitase vaateklaasis nähtav. Alles pärast seda saab õlitaset vaateklaasilt kontrollida.

Ülekandetüübidi SK 11282, SK 11382, SK 11382.1, SK 12382 ja SK 9096.1 tarnitakse tavaliselt ilma õlita.

7.3 Kruvide pingutusmomendid

| Mõõt | Kruvide pingutusmomendid [Nm] | | | | | Kinnituskruvid | Siduril olev keermetihvt | Kaitsekattel olevad keermesühendused |
|------|-------------------------------|-------|-------|------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | 8.8 | 10.9 | 12.9 | V2A-70 V4A-70 | | | | |
| M4 | 3,2 | 5 | 6 | 2,8 | | - | - | - |
| M5 | 6,4 | 9 | 11 | 5,8 | | - | 2 | - |
| M6 | 11 | 16 | 19 | 10 | | - | - | 6,4 |
| M8 | 27 | 39 | 46 | 24 | | 11 | 10 | 11 |
| M10 | 53 | 78 | 91 | 48 | | 11 | 17 | 27 |
| M12 | 92 | 135 | 155 | 83 | | 27 | 40 | 53 |
| M16 | 230 | 335 | 390 | 207 | | 35 | - | 92 |
| M20 | 460 | 660 | 770 | 414 | | - | - | 230 |
| M24 | 790 | 1150 | 1300 | 711 | | 80 | - | 460 |
| M30 | 1600 | 2250 | 2650 | 1400 | | 170 | - | - |
| M36 | 2780 | 3910 | 4710 | 2500 | | - | - | 1600 |
| M42 | 4470 | 6290 | 7540 | 4025 | | - | - | - |
| M48 | 6140 | 8640 | 16610 | 5525 | | - | - | - |
| M56 | 9840 | 13850 | 24130 | 8860 | | - | - | - |
| G½ | - | - | - | - | | 75 | - | - |
| G¾ | - | - | - | - | | 110 | - | - |
| G1 | - | - | - | - | | 190 | - | - |
| G1¼ | - | - | - | - | | 240 | - | - |
| G1½ | - | - | - | - | | 300 | - | - |

Tabel 14. Kruvide pingutusmomendid

Voolikukeermete paigaldamine

Kandke kübarmutri keermele, tihendile ja keermeliitmiku keermele õli. Keerake kübarmutter kruvikeeraja abil kuni kohani, kus kübarmutri keeramine muutub oluliselt raskemaks. Keerake keermeühenduse kübarmutrit u 30° kuni 60° (maksimaalselt 90°), keermeliitmikku tuleb võtmega kinni hoida. Eemaldage keermeühenduselt liigne õli.

7.4 Talitlushäired

TÄHELEPANU

Ülekande kahjustused

- Kõigi ülekandetörgete korral tuleb ajam kohe seisata.

| Ülekandel tekkiv tõrge | | |
|--|--|---|
| Tõrge | Võimalik põhjus | Kõrvaldamine |
| Ebaharilik müra, vibratsioon | Liiga väheöli või laagrikahjustused või hammastuse kahjustused | Pöörduge NORDi teenindusse |
| Ülekandest või mootorist tuleb öli välja | Vigane tihend | Pöörduge NORDi teenindusse |
| Õhueemaldusest tuleb öli välja | Vale ölitase | Õlipaisupaagi (lisavarustus OA) kasutamine |
| | Vale, määrdunud öli | Öli vahetamine |
| | Ebasoodsad tööolekud | Pöörduge NORDi teenindusse |
| Ülekanne läheb liiga soojaks | Ebasobivad paigaldustingimused või ülekande kahjustus | Pöörduge NORDi teenindusse |
| Löök sisselülitamisel, vibratsioon | Mootorsidur vigane | Vahetage elastomeerhammasvöö |
| | Ülekande kinnitus lahti | Mootori ja ülekande kinnituskruvide pingutamine |
| | Defektne kummielement | Vahetage kummielement |
| Töömasinavöll ei pöörle, kuigi mootor töötab | Ülekanne purunenud | Pöörduge NORDi teenindusse |
| | Mootorsidur vigane | |
| | Pressrõngaühendus libiseb | |

Tabel 15. Talitlushäirete ülevaade

7.5 Lekked ja lekkekindlus

Ülekanne on liikuvate osade määrimiseks täidetud õli või määrdega. Tihendid takistavad määardeaine väljatulekut. Absoluutne lekkekindlus ei ole tehniliselt võimalik, sest teatud niiskuskiht on näiteks radiaalvöllithendite pikaajalise lekkekindluse tagamisel normaalne ja soovitav. Ventilatsiooniavade piirkonnas võib funktsionaalselt tingitud õliudu tõttu tekkida õliniiskus. Määrdedehinga labürintihenditel, nt Taconite tihendisüsteemid, tuleb kasutatud määre tihenduspilust välja. See lekke moodi välja paistev nähtud ei ole tõrge.

Kooskõlas standardile DIN 3761 vastavate kontrollimistingimustega määrab lekke olemasolu tihendatava aine, mis toob katsestendil tehtavate katsete käigus kindla aja jooksul tihendiserval kaasa funktsionaalselt tingitud niiskustaset ületava niiskuse ja tihendatava aine tilkumise. Selle tulemusel kogutud ja mõõdetud kogust nimetatakse lekkeks.

| Lekke definitsioon standardis DIN 3761 ja selle kasutamine | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| Mõiste | Selgitus | Lekke asukoht | | | |
| | | Völlithend | IEC-adapteris | Korpuse vuugis | Ventilatsiooniava |
| lekkekindel | niiskust pole näha | Tõrkeid pole. | | | |
| niiske | lokaalne niiskuskiht (mitte suur pind) | Tõrkeid pole. | | | |
| märg | niiskuskiht ulatub üle kogu komponendi | Tõrkeid pole. | Kontrollige, kas remont on vajalik. | Tõrkeid pole. | |
| mõõdetav leke | selge nire, tilgub | Soovitatav remontida. | | | |
| Ajutine leke | tihendisüsteemi lühiajaline tõrge või õli lekkimine transpordi tõttu *) | Tõrkeid pole. | Kontrollige, kas remont on vajalik. | Tõrkeid pole. | |
| Näiline leke | näiline leke nt määrdumise või tihendisüsteemide määrimise tõttu | Tõrkeid pole. | | | |

Tabel 16. Lekke definitsioon standardi DIN 3761 järgi

*) Senised kogemused on näidanud, et niiskete või märgade radiaalvöllithendite lekked kaovad töö käigus ise. Seetõttu pole kindlasti soovitatav neid selles staadiumis välja vahetada. Hetkelise niiskuse põhjuseks võivad olla nt tihendi serva all olevad väikesed osakesed.

7.6 Remondijuised

Kui teil on meie tehnilisele ja mehaanilisele teenindusele küsimuse öelge ülekande täpne tüüp ja vajaduse korral tellimuse number. Need andmed leiate tüübislidilt.

7.6.1 Remont

Remondi ajaks eemaldage ülekandelt või ülekandemootorilt kõik mitteoriginaalosad. Võimalike lisakomponentide, nt pöördeanduri või välise ventilaatori eest tootja ei vastuta.

Saatke seade järgmissele aadressile:

Getriebbau NORD GmbH & Co. KG
Serviceabteilung
Getriebbau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide



Teave

Võimaluse korral teatage detaili/seadme tagasisaatmisel ka saamise põhjus. Andke kontaktisiku andmed, kelle poole saaks küsimuste korral pöörduda.

See on oluline võimalikult lühikese remondiaja huvides.

7.6.2 Teave internetis

Lisaks leiate meie veebilehelt eri keeltes kasutus- ja paigaldusjuhised konkreetsete riikide jaoks: www.nord.com.

7.7 Garantii

Ettevõte Getriebbau NORD GmbH & Co. KG ei vastuta kehavigastuste ega materiaalse ja varalise kahju eest, mis tekib kasutusjuhendi eiramise, väärkasutuse ja mitteotstarbekohase kasutamise tõttu. Üldised kuluvad osad, näiteks völlitihendid ei kuulu garantii alla.

7.8 Lühendid

| | | | |
|---------------|--|----------------------|--|
| 2D | Tolmuplahvatuse eest kaitstud ülekanne, tsoon 21 | F_R | Radiaalne pöikjõud |
| 2G | Tolmuplahvatuse eest kaitstud ülekanne, tsoon 1 | F_A | Aksiaaljõud |
| 3D | Tolmuplahvatuse eest kaitstud ülekanne, tsoon 22 | H1 | Toiduainetööstuses kasutatav määre |
| ATEX | AT mosphrères EX plosible | IE1 | Standardefektiivsusega mootorid |
| B5 | Läbistusavadega äärikukinnitus | IE2 | Kõrge efektiivsusega mootorid |
| B14 | Keermeavadega äärikukinnitus | IEC | International Electrotechnical Commission |
| CLP | Mineraaloli | NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| CLP HC | Sünteetilien polüalfaoolefiinöli | IP55 | International Protection |
| CLP PG | Sünteetiline polüglükoololi | ISO | Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon |
| cSt | Sentistoks | pH | pH-väärtus |
| CW | Clockwise, päripäeva | PSA | Isikukaitsevahendid |
| CCW | CounterClockwise, vastupäeva | RL | Direktiiv |
| °dH | Vee karedus kraadides Saksa kareduse järgi 1°dH = 0,1783 mmol/l | UKCA | UK Conformity Assessed (Suurbritannia toodete vastavusmärgistus) |
| DIN | Deutsches Institut für Normung | VCI | Volatile Corrosion Inhibitor |
| E | Estriöli | VG | Viskoossusrühm |
| EÜ | Euroopa Ühendus | WN | Ettevõtte Getriebbau NORD dokument |
| EN | Euroopa standard | | |

Märksõnade loend

| | | |
|--|---|--------|
| A | Lisavarustus M | 29 |
| Aadress | 75 | |
| E | M | |
| Elektrimootor | Määrdde lisamine | 48 |
| Elektriühendus | Määrddeained | 69 |
| G | Määrddeainedosaator | 41, 49 |
| GRIPMAXX™ | Määrddeaineekogused | 69 |
| H | Materjalide kõrvaldamine | 52 |
| Hooldus | Montaaž | 20 |
| Hooldusintervallid | Mootor | 39 |
| Hooldustööd | N | |
| Lekked | nsd tupH | 20 |
| Määrddeaine lisamine variantidel VL2, VL3, W ja AI/AN | Õ | |
| Määrddeainedosaator | Õhueemaldus | 40 |
| Õhutuskruvi | Õhueemalduse aktiveerimine | 40 |
| Õli vahetamine | O | |
| Õlitaseme kontrollimine | Ohutusjuhised | 12 |
| Töömüra kontroll | Õ | |
| Visuaalne kontroll | Õhutuskruvi | 50 |
| Võllitihend | Õli vahetamine | 49 |
| I | Õlitase | 40 |
| Internet | Õlitaseme kontrollimine | 47 |
| J | O | |
| Jahutusseadis | Otstarbekohane kasutamine | 12 |
| Jõu avaldumine | P | |
| K | Paigaldamine | 20 |
| Kaitsekatted | Paigaldusseadis | 22 |
| Kapitaalremont | Pikaajaline hoiule panemine | 19 |
| Kontrollimisintervallid | Pingutusmomendid | 72 |
| L | Pinnatöötlus | |
| Laagrimäärdde lisamine | nsd tupH | 20 |
| Leke | Pressrõngaga õonesvöll (lisavarustus M) | 29 |
| Lisavarustus | Pressrõngaühendus | 27, 29 |
| Lisavarustus H66 | R | |
| | Radiaator | 43 |
| | Remont | 75 |

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------------------|----|
| S | | U | |
| Sissetöötamisaeg | 44 | Ülekandetüübhid | 15 |
| Standardmootor | 33 | V | |
| T | | Valtslaagrimäärded | 69 |
| Teenindus | 75 | Visuaalne kontroll | 46 |
| Töömüra | 46 | Völlile paigaldatav ülekanne | 24 |
| Tõrked | 73 | Völlitihend | 50 |
| Transport | 13, 18 | Vooliku kontrollimine | 48 |
| Tüübislilt | 17 | Vooliku visuaalne kontroll | 48 |
| | | Voolikukeere | 72 |

Headquarters
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Str. 1
22941 Bargteheide, Deutschland
T: +49 45 32 / 289 0
F: +49 45 32 / 289 22 53
info@nord.com